

Многокомпонентные краскопульты серии XM

ЗА0361N

RU

Для нанесения двухкомпонентных эпоксидных и уретановых защитных покрытий в опасных и безопасных зонах. Только для профессионального использования.




Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите все содержащиеся в данном руководстве предупреждения и инструкции. Сохраните эти инструкции.

Сведения о моделях оборудования и утверждениях

различных организаций см. на стр. 7 и 8.

Информацию о максимальном рабочем давлении см. на стр. 85.



Содержание

Сопутствующие руководства	3
Предупреждения	4
Модели оборудования	7
Общие сведения	9
Опасность в связи с применением изоцианатов	9
Самовоспламенение распыляемых материалов	9
Чувствительность изоцианатов к воздействию влаги	9
Компоненты А и В	10
Замена материалов	10
Подготовка к ремонту оборудования	11
Расположение	11
Заземление	11
Подъем краскопульта	11
Процедура снятия давления	12
Промывка оборудования перед использованием	13
Промывка	14
Слив смеси распыляемых материалов	14
Опустошение и промывка системы (в случае применения нового краскопульта или по окончании работы)	16
Выключение системы	18
Процедура очистки оборудования	18
Правила подготовки ХМ к работе и устранения неисправностей	19
Поиск и устранение неисправностей	20
Аварийные сигналы	23
Просмотр сведений об аварийных сигналах	23
Диагностика оборудования в связи с аварийными сигналами	23
Устранение аварийных сигналов	23
Коды аварийных сигналов и устранение неполадок	24
Диагностические данные, обозначаемые с помощью светодиодов	30
Ремонт оборудования	31
Замена сменного элемента воздушного фильтра	31
Пользовательский интерфейс (блок управления)	32
Средства управления потоком воздуха	40
Узел управления жидкостью	42
Датчики	43
Узел насоса	44
Насос для растворителя	46
Нагреватели жидкости	46
Электрические схемы	47
Упрощенная электрическая схема краскопульта ХМ с генератором переменного тока	47
Подробная электрическая схема краскопульта ХМ с генератором переменного тока (страница 1)	49
Упрощенная электрическая схема краскопульта ХМ с питанием от сети	51
Подробная электрическая схема краскопульта ХМ с питанием от сети (страница 1)	53
Схема проводки распределительной коробки	55
Нагреватели жидкости	55
Нагреватели бункеров	56
Спецификация деталей	58
Детали блока управления (255771)	70
Вспомогательные приспособления для питания блока управления	72
Детали модуля управления потоком воздуха (255761)	74
Детали распределительной коробки (256540)	75
Детали узла управления жидкостью	76
Детали воздуховпускного коллектора (255762)	77
Детали модуля генератора переменного тока (255728)	78
Перечень деталей для ремонта и запасных деталей	79
Различные комплекты и вспомогательные приспособления	80
Размеры оборудования	82
Размеры системы без бункеров	82
Размеры системы с бункерами	83
Размеры системы с бункерами	84
Технические характеристики	85
Стандартная гарантия компании Graco	86
Сведения о компании Graco	86

Сопутствующие руководства

Руководства можно найти на сайте www.graco.com.

Руководства по эксплуатации отдельных компонентов оборудования на английском языке (США).

Руководство	Описание
ЗА0014	Инструкция по эксплуатации многокомпонентных краскопультов серии XM
313292	Инструкции и спецификация деталей производителя оборудования для многокомпонентных краскопультов серии XM
312461	Инструкции и спецификация деталей поршневых насосов Xtreme®
312398	Инструкции и спецификация деталей пневмодвигателя NXT™
312747	Инструкции и спецификация деталей комплекта двустенного бункера
309524	Инструкции и спецификация деталей нагревателя Viscon® HP
312145	Инструкции и спецификация деталей пистолетов-распылителей XTR™ 5 и XTR™ 7
312769	Инструкции и спецификация деталей комплектов насоса подачи и смесителя
312794	Инструкции и спецификация деталей насоса Merkur®
406699	Инструкции и спецификация деталей комплекта для установки бункера объемом 7 галлонов
406739	Инструкции и спецификация деталей комплекта влагопоглотителя
406690	Инструкции и спецификация деталей комплекта заливщика
406691	Инструкции и спецификация деталей комплекта стеллажа для шланга
313258	Инструкции и спецификация деталей комплекта блока питания шланга с электроподогревом
313259	Инструкции и спецификация деталей комплекта системы подогрева бункера или шланга
312770	Инструкции и спецификация деталей комплекта клапанов и фильтра основания
ЗА0341	Инструкции и спецификация деталей комплекта смесительного коллектора XM
313293	Инструкции и спецификация деталей комплектов для модернизации генератора переменного тока
313342	Инструкции и спецификация деталей для ремонта дозировочного клапана
313343	Инструкции и спецификация деталей комплекта для ремонта запорного обратного клапана повышенного расхода для тяжелого режима работы

Предупреждения

Следующие предупреждения относятся к установке, эксплуатации, заземлению, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования. Символом восклицательного знака отмечены предупреждения общего характера, а знак опасности указывает на риск, связанный с определенной процедурой. Обращайтесь к этим предупреждениям для справки. При необходимости в руководстве приводятся дополнительные предупреждения, относящиеся к рассматриваемому устройству.

⚠ WARNING	
	ВЗРЫВООПАСНОСТЬ И ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА В рабочей области легковоспламеняющиеся газы, такие как испарения растворителей или краски, могут загореться или взорваться. Для предотвращения возгораний и взрывов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. <ul style="list-style-type: none">Используйте оборудование только в хорошо вентилируемых зонах.Устранит все потенциальные источники возгорания, такие как сигнальные лампы, сигареты, переносные электролампы, полиэтиленовые чехлы для защиты от пыли (из-за опасности появления статических разрядов).В рабочей области не должно быть мусора, а также растворителей, ветоши и бензина.При наличии воспламеняемых испарений не подключайте и не отключайте кабели питания, не включайте и не выключайте питание или освещение.Все оборудование в рабочей области должно быть заземлено. См. инструкции по заземлению.Пользуйтесь только заземленными шлангами.Плотно прижимайте к краю заземленного ведра пистолет-распылитель, если он направлен в это ведро.В случае появления статического разряда или удара электрическим током работу следует немедленно прекратить. Не используйте оборудование до выявления и устранения причин возникновения разряда или удара током.В рабочей области должен находиться исправный огнетушитель.Не подключайте к оборудованию во взрывоопасной среде USB-устройство.
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Во избежание искрения в результате возникновения электростатических разрядов неметаллические компоненты оборудования необходимо очищать только влажной тряпкой. <ul style="list-style-type: none">Особые условия безопасной эксплуатации оборудования см. в руководстве нагревателя Viscon HP.
	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Неправильное заземление, настройка или использование системы могут привести к поражению электрическим током. <ul style="list-style-type: none">Перед отсоединением каких бы то ни было кабелей и обслуживанием оборудования необходимо отключить главный выключатель и отсоединить его от источника электропитания.Оборудование следует подключать только к заземленному источнику питания.Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком с соблюдением всех местных правил и нормативных требований.

WARNING

  	<p>ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ</p> <p>В случае неправильной установки искробезопасной системы или подключения такой системы к искроопасному оборудованию может произойти пожар, взрыв или поражение электрическим током. Соблюдайте местные нормы и правила техники безопасности.</p> <ul style="list-style-type: none"> К установке во взрывоопасной среде разрешены только модели под номером XM_D_ _ или XM_E_ _ и блочные модели, номера которых заканчиваются на 00–13, 17–23, 27–29 и 31, в составе которых присутствует генератор переменного тока с пневматическим приводом. См. также Соответствие стандартам: стр. 8. Только вышеуказанные модели соответствуют всем местным стандартам пожаробезопасности, включая NFPA 33, NEC 500 и 516, а также OSHA 1910.107. Для предотвращения взорваний и взрывов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. <ul style="list-style-type: none"> Не устанавливайте в опасных зонах оборудование, применение которого одобрено только в безопасных зонах. Сведения о степени искробезопасности используемой модели см. на соответствующей идентификационной наклейке. Не заменяйте компоненты системы другими деталями, так как это может ухудшить искробезопасность. Оборудование, взаимодействующее с искрозащищенными контактами, должно обладать каким-либо классом искробезопасности. Это касается, в частности, вольтметров постоянного тока, омметров, кабелей и соединений. Для устранения неисправностей оборудование необходимо удалить из опасной зоны. Не подсоединяйте, не используйте для загрузки данных и не извлекайте USB-устройство, не удалив предварительно оборудование из опасной (взрывоопасной) зоны. При использовании взрывозащищенных нагревателей убедитесь в том, что проводка, контакты, переключатели и распределительный щит соответствуют требованиям пожарной безопасности (взрывобезопасности).
 	<p>ОПАСНОСТЬ ПРОКОЛА КОЖИ</p> <p>Жидкость, поступающая под высоким давлением из пистолета, через места утечек в шлангах или через разрывы в деталях, способна повредить кожу человека. Такое повреждение может выглядеть как обычный порез, но является серьезной травмой, которая может привести к ампутации. В случае повреждения кожи необходимо немедленно обратиться за хирургической помощью.</p> <ul style="list-style-type: none"> Запрещается направлять пистолет-распылитель в сторону людей или на части тела. Не кладите руки на распылительный наконечник. Не пользуйтесь руками, другими частями тела, рукавицами или ветошью, чтобы заткнуть, остановить или отклонить утечку. Не распыляйте вещества без установленного защитного устройства для наконечника и спусковой скобы. В перерывах между работой устанавливайте предохранитель спускового крючка. По окончании распыления и перед чисткой, проверкой и обслуживанием оборудования необходимо выполнить процедуру снятия давления, описание которой содержится в данной инструкции.
	<p>ОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ</p> <p>Жидкость, поступающая из пистолета-распылителя или клапана подачи, через утечки в шлангах или поврежденных деталях, может попасть в глаза или на поверхность кожи и привести к серьезным травмам.</p> <ul style="list-style-type: none"> По окончании распыления и перед чисткой, проверкой и обслуживанием оборудования необходимо выполнить процедуру снятия давления, описание которой содержится в данной инструкции. Перед использованием оборудования следует затянуть все соединения жидкостного трубопровода. Ежедневно проверяйте шланги, трубы и соединительные муфты. Изношенные и поврежденные детали необходимо сразу же заменять.
	<p>ОПАСНОСТЬ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ</p> <p>Движущиеся детали могут прищемить или оторвать пальцы или другие части тела.</p> <ul style="list-style-type: none"> Держитесь на расстоянии от движущихся деталей. Не начинайте работу при отсутствии защитных устройств или крышек. Оборудование находится под давлением и может включиться неожиданно. Перед проверкой, перемещением и обслуживанием оборудования необходимо выполнить процедуру снятия давления, описание которой содержится в данной инструкции. Отключите питание и устройство подачи воздуха.

⚠ WARNING

	ОПАСНОСТЬ В СВЯЗИ С НЕПРАВИЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ Неправильное применение оборудования может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. <ul style="list-style-type: none">• Запрещается работать с данным оборудованием в утомленном состоянии, под воздействием лекарственных препаратов или в состоянии алкогольного опьянения.• Запрещается превышать наименьшее для всех компонентов максимальное рабочее давление или температуру. См. раздел «Технические характеристики» в соответствующих руководствах по эксплуатации оборудования. Прочтите предупреждения производителей жидкостей и растворителей. Для получения полной информации об используемых веществах затребуйте паспорта безопасности материалов у дистрибутора или продавца этих веществ.• Используемые жидкости и растворители должны быть совместимы с входящими в них в соприкосновение деталями оборудования. См. раздел «Технические характеристики» в соответствующих руководствах по эксплуатации оборудования. Прочтите предупреждения производителей жидкостей и растворителей. Для получения полной информации об используемых веществах затребуйте паспорта безопасности материалов у дистрибутора или продавца этих веществ.• Оборудование необходимо подвергать ежедневным проверкам. Незамедлительно ремонтируйте или заменяйте поврежденные или изношенные детали, используя при этом запасные части, изготовленные производителем исходного оборудования.• Изменять или модифицировать оборудование запрещается.• Используйте оборудование только по назначению. Для получения необходимой информации свяжитесь с дистрибутором оборудования.• Прокладывать шланги и кабели следует вне участков движения людей и механизмов, вдали от острых кромок, движущихся частей, горячих поверхностей.• Запрещается изгибать и перегибать шланги или тянуть за них оборудование.• Не допускайте детей и животных в рабочую зону.• Соблюдайте все действующие правила техники безопасности.
	ОПАСНОСТЬ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ТОКСИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ Вдыхание или проглатывание токсичных жидкостей или газов или их попадание в глаза или на поверхность кожи может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. <ul style="list-style-type: none">• Сведения об опасных особенностях используемых жидкостей см. в паспортах безопасности соответствующих материалов.• Храните опасные жидкости в специальных контейнерах. При утилизации этих жидкостей выполняйте соответствующие инструкции.• При распылении смазки и при очистке оборудования необходимо использовать влагонепроницаемые рукавицы.
	ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ Во время работы поверхности оборудования и используемые жидкости могут сильно нагреваться. Во избежание серьезных ожогов не следует прикасаться к горячим жидкостям и оборудованию. Подождите, пока поверхности и жидкости не остынут.
	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ При эксплуатации и обслуживании оборудования и при нахождении в рабочей зоне следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, предохраняющие от серьезных травм, в том числе травм органов зрения и слуха, попадания токсичных паров в дыхательные пути и ожогов. К средствам индивидуальной защиты относятся, в частности, следующие: <ul style="list-style-type: none">• защитные очки;• защитная одежда и респираторы, рекомендованные производителями используемых жидкостей и растворителей;• рукавицы;• средства защиты органов слуха.

Модели оборудования

Краскопульты серии XM разрешено использовать в опасной среде только в том случае, если основная модель и все прилагающиеся к ней вспомогательные приспособления, комплекты деталей и проводка соответствуют местным, региональным и государственным нормативным требованиям.						

Проверьте шестизначный номер детали, указанный на паспортной табличке. Для определения конструкции краскопульта на основе шестизначного кода используется следующий шаблон. Например, модель **XM1A00** представляет собой многокомпонентный краскопульт серии XM (**XM**); насос с фильтрами, рассчитанный на давление 5200 фунтов/кв. дюйм (**1**); в качестве источника питания используется сеть переменного тока, нагреватели отсутствуют, распределительная коробка отсутствует; модель не разрешена к применению в опасных зонах (**A**); дополнительные комплекты деталей не предусмотрены (**00**).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Некоторые конфигурации с помощью следующего шаблона составить нельзя. Список выпускаемых систем см. в руководстве по выбору оборудования. Если вместо третьего, четвертого, пятого и шестого символа стоят пробелы, это означает, что соответствующие необязательные приспособления в данной конфигурации отсутствуют.

Сведения о порядке заказа сменных деталей см. в разделе данной инструкции «**Спецификация деталей**». Символы, используемые в шаблоне, не соответствуют справочным номерам на чертежах и в перечнях деталей.

XM	1			A					00
Первый и второй символы	Третий символ			Четвертый символ					Пятый и шестой символы
	Выбор системы (Список моделей оснований см. в таблице 1.)			Выбор комплекта					Дополнительный комплект
	Комплект компонентов насоса (шланги и пистолет)	Фильтры насосов	Дистанционный коллектор	Блок управления	Нагреватели жидкости	Распределительная коробка	Категория места установки	Соответствие стандартам (Список разрешений см. на стр. 8.)	Варианты выбора см. в таблице 2.
XM (многокомпонентный дозатор, установленный на раме)	1 5200 фунтов/кв. дюйм	✓		A Питание от сети переменного тока			NE	CE, FM, FMC	
	2 5200 фунтов/кв. дюйм			B Питание от сети переменного тока	✓	✓	NE	CE, FM, FMC	
	3 6300 фунтов/кв. дюйм	✓		C Питание от сети переменного тока	✓		NE	CE, FM, FMC	
	4 6300 фунтов/кв. дюйм			D Искробезопасный источник питания или генератор переменного тока			EH	CE, FM, FMC, Ex	
	5 5200 фунтов/кв. дюйм	✓	✓	E Искробезопасный источник питания или генератор переменного тока	✓		EH	CE, FM, FMC, Ex	
	6 5200 фунтов/кв. дюйм		✓						
	7 6300 фунтов/кв. дюйм	✓	✓						
	8 6300 фунтов/кв. дюйм		✓						

Код категории места установки:

NE Оборудование запрещено использовать во взрывоопасной среде и опасных условиях согласно Директивам АTEX.

EH Оборудование разрешено использовать во взрывоопасной среде и опасных условиях.

Модели оборудования

Соответствие стандартам:

См. соответствующий столбец на стр. 7.

XM_A XM_B XM_C	XM_D XM_E
  Intrinsically safe for Class I, Div 1, Group D, T2 Class I, Division 1, Group D, T2 Ta = 0°C to 54°C	 FM09ATEX0015X II 2 G Ex d ia px II A T2 Tamb = 0°C to 54°C

См. подраздел «Особые условия безопасной эксплуатации» в разделе **Предупреждения**, стр. 4.

Таблица 1: Модели оснований и соответствующие идентификационные коды

Код	МПа (бар, Давление в системе)	Фильтры насосов	Основание А (см. инструкцию 311762)	Низкая модель В (см. инструкцию 311762)
1 или 5	35 (350, 5200 фунтов/кв. дюйм)	✓	L250C4	L220C4
2 или 6	35 (350, 5200 фунтов/кв. дюйм)		L250C3	L220C3
3 или 7	49 (490, 6300 фунтов/кв. дюйм)	✓	L180C4	L145C4
4 или 8	49 (490, 6300 фунтов/кв. дюйм)		L180C3	L145C3

Таблица 2: Дополнительные комплекты. Перечень идентификационных кодов

Комплект компо- нентов бункера объемом 20 галлоно- в	Комплект компо- нентов нагревате- ля для бункера 240 В	Комплект компо- нентов системы впуска жидкости в бункер	Комплект универ- сальных компо- нентов для монтажа бункера	Компли- кт компо- нентов смесите- ля Twistork	Комплект компо- нентов насоса подачи T2 для установки на бункере	Комплект компо- нентов насоса подачи 5:1 для установки на бункере	Комплект компо- нентов держателя и бункера объемом 7 галлонов (зеленый)	Комплект компо- нентов держателя и бункера объемом 7 галлонов (синий)	Комплект компо- нентов устройства подачи жидкости в барабан	Комплект компо- нентов устройства подачи жидкости в барабан	Комплект компо- нентов системы подог- рева бункера или шланга
00											
11	1		1	1	1			1	1		
13	1				1	1		1	1		
14	1	1	1	1				1	1		
15	1	1			1	1	1		1		
16	1	1			1	1	1		1		
17	1			1	1			1	1		1
19	1				1	1	1	1			1
21	2			2	2						
23	2				2	2	2				
24	2	2	2	2							
25	2	2			2	2					
26	2	2			2	2	2				
27	2			2	2	2					1
29	2				2	2	2				1
30										2	
31										2	
32								1	1		

ПРИМЕЧАНИЕ.

Более подробные сведения см. в разделе **Перечень деталей для ремонта и запасных деталей**, стр. 79.

Номера инструкций по эксплуатации к комплектам см. в разделе **Сопутствующие руководства**, стр. 3.

Общие сведения



Краскопульты серии XM разрешено использовать в опасной среде только в том случае, если основная модель и все прилагающиеся к ней вспомогательные приспособления, комплекты деталей и проводка соответствуют местным, региональным и государственным нормативным требованиям. Сведения о порядке определения места для установки конкретной системы см. в разделе **Модели оборудования**, стр. 7.

Опасность в связи с применением изоцианатов



При распылении материалов, содержащих изоцианаты, образуются потенциально опасные туманоподобные капли, пары и твердые частицы.

Сведения об опасных особенностях изоцианатов и необходимых в связи с ними мерах предосторожности см. в паспортах безопасности используемых вами веществ и предупредительной документации их производителей.

Не допускайте вдыхания туманоподобных капель, паров и твердых частиц изоцианатов; для этого в рабочей области необходимо организовать соответствующую систему вентиляции. В отсутствие такой системы вентиляции каждый человек, присутствующий в рабочей области, должен использовать респиратор с подачей воздуха.

Помимо этого, во избежание контакта с изоцианатами каждый человек, присутствующий в рабочей области, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, включая непроницаемые для химических веществ рукавицы, обувь, фартуки и защитные очки.

Самовоспламенение распыляемых материалов



Некоторые материалы могут самовоспламеняться при нанесении слишком толстым слоем. Ознакомьтесь с предупреждениями производителей и паспортами безопасности применяемых веществ.

Чувствительность изоцианатов к воздействию влаги

Изоцианаты – это катализаторы, применяющиеся в двухкомпонентной пены и полиуретановых покрытиях. Изоцианаты вступают в реакцию с влагой (например, содержащейся в воздухе) и образуют мелкие твердые абразивные кристаллы, которые переходят во взвешенное состояние в жидкости. Со временем на поверхности жидкости образуется пленка, а изоцианаты начинают превращаться в гель, что повышает их вязкость. При использовании жидкости с такими частично отвердевшими изоцианатами ухудшаются эксплуатационные характеристики оборудования и сокращается срок службы всех деталей, входящих в соприкосновение с жидкостью.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Количество образующейся пленки и скорость кристаллизации зависят от состава изоцианатов, влажности и температуры.

Следуйте приведенным ниже указаниям, чтобы предотвратить взаимодействие изоцианатов с влагой.

- Для хранения всегда используйте герметичные контейнеры с осушителем-влагопоглотителем в вентиляционном отверстии или азотной атмосферой. **Запрещается** хранить изоцианаты в открытых контейнерах.
- В резервуаре насоса смазочного масла ISO всегда должна быть жидкость для щелевых уплотнений производства компании Graco (номер по каталогу 206995). Смазочный материал создает барьер между изоцианатами и атмосферой.
- Используйте влагозащищенные шланги, специально разработанные для изоцианатов (такие, например, как входящие в комплект поставки оборудования).
- Никогда не пользуйтесь восстановленными растворителями, которые могут содержать влагу. Всегда закрывайте контейнеры для растворителей, пока они не используются.
- Никогда не используйте растворитель с одной стороны, если он был загрязнен с другой стороны.
- При выключении оборудования переводите насосы в положение Park («Ожидание»).
- Перед повторной сборкой оборудования резьбовые детали необходимо смазывать консистентной смазкой или маслом ISO (номер по каталогу 217374).

Компоненты А и В

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Обозначения многокомпонентных материалов могут различаться в зависимости от производителя.

В данной инструкции используются следующие обозначения.
Компонент А обозначает смолу или больший объем.
Компонент В обозначает отвердитель или меньший объем.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Данное оборудование подает компонент В в поток компонента А. Соединительный шланг необходимо использовать после смесительного коллектора.

Выполняйте следующие рекомендации по сборке и подготовке оборудования к работе.

- Используйте шланг размером минимум 10 мм (3/8 дюйма) x 7 м (25 футов).
- Установите трубу 24-элементного статического смесителя после смесительного шланга.

Храните компоненты А и В раздельно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание вторичного загрязнения деталей оборудования, входящих в соприкосновение с жидкостями, **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не меняйте местами детали компонента А (смола) и компонента В (отвердитель).

Замена материалов

- При замене материалов несколько раз промойте оборудование, чтобы убедиться в его тщательной очистке.
- После промывки необходимо очистить впускные и выпускные фильтры для жидкости. См. раздел **Промывка**, стр. 14.
- Проконсультируйтесь с изготовителем распыляемых материалов относительно их химической совместимости с другими веществами.
- Для отверждения эпоксидных смол на стороне В часто используются амины. Кроме того, амины часто применяются для отверждения полиуретанов на стороне А (смола).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если амины необходимо использовать и на той, и на другой стороне, см. раздел **Промывка**, стр. 14.

Подготовка к ремонту оборудования


Расположение

Краскопульты серии XM разрешено использовать в опасной среде только в том случае, если основная модель и все прилагающиеся к ней вспомогательные приспособления, комплекты деталей и проводка соответствуют местным, региональным и государственным нормативным требованиям. Сведения о порядке определения места для установки конкретной системы см. в разделе Модели оборудования , стр. 7.						

Заземление

--	--	--	--	--	--	--

Подключите зажим провода заземления (FG) к центральной линии заземления. Если для питания средств управления или нагревателей используется сеть переменного тока, необходимо должным образом заземлить электрические контакты в соответствии с местными нормами.



Подъем краскопульта


Во избежание серьезных травм и повреждения оборудования соблюдайте инструкции. Ни в коем случае не поднимайте систему с наполненными бункерами.						

Подъем оборудования с помощью вилочного погрузчика

Питание должно быть отключено. Краскопульт можно поднимать и перемещать с помощью вилочного погрузчика. Осторожно поднимите краскопульт; проследите за тем, чтобы вес распределялся равномерно.

Подъем оборудования с помощью лебедки

Помимо прочего, краскопульт можно поднимать и перемещать с помощью лебедки. Подсоедините крепление, закрепив его концы на каждой из подъемных проушин пневматического двигателя. Прицепите кольцо к лебедке. Аккуратно поднимите краскопульт; убедитесь в том, что его вес распределился равномерно.



Процедура снятия давления



По окончании распыления или нанесения краски и перед чисткой, проверкой, обслуживанием или транспортировкой оборудования необходимо выполнить процедуру снятия давления, описанную в разделе **Процедура снятия давления**.

Снимите давление жидкостей А и В.


- Поставьте спусковой крючок пистолета-распылителя на предохранитель.



TI1949a


- Нажмите кнопку

- Если используются нагреватели жидкости, отключите их с помощью устройств управления на блоке управления нагревателем.




ti21275a

- Выключите насосы подачи, если они используются.
- Снимите распылительный наконечник и очистите его.
- Снимите спусковой крючок пистолета-распылителя с предохранителя.



TI1950a

- Крепко прижмите металлическую часть пистолета к заземленному металлическому ведру с устройством защиты от разбрызгивания. Нажмите на спусковой крючок пистолета для снятия давления в шлангах с распыляемым материалом.



TI1953a


- Поставьте спусковой крючок пистолета-распылителя на предохранитель.




TI1949a

Снятие давления жидкости в насосе


- Закройте клапаны смесительного коллектора (AH, AJ), а затем откройте клапан промывочного растворителя (AK) на смесительном коллекторе.




- Откройте воздушный клапан (CB) насоса для растворителя. Используя самое низкое давление, вымойте распыляемый материал из шланга.




- Снимите спусковой крючок пистолета-распылителя с предохранителем.



- Крепко прижмите металлическую часть пистолета к заземленному металлическому ведру с устройством защиты от разбрызгивания. Нажмите на спусковой крючок пистолета, чтобы вымыть смесь распыляемых материалов из трубопровода чистым растворителем.
- Отключите насос для растворителя на панели управления потоком воздуха.
- Повторите действия 11 и 12. Затем перейдите к действию 15.
- Закройте клапан промывочного растворителя (AK) на смесительном коллекторе.



- Снимите остаточное давление в пистолете и поставьте спусковой крючок пистолета на предохранитель.



Промывка оборудования перед использованием

Оборудование прошло испытания с использованием маловязкого масла, которое оставляется в жидкостных каналах для защиты деталей. Для предотвращения загрязнения жидкости маслом перед использованием промывайте оборудование с помощью совместимого с ним растворителя. См. раздел **Промывка**, стр. 14.

Промывка


Слив смеси распыляемых материалов




Промывка смесительного коллектора

Применение насоса для растворителя

- Нажмите кнопку  , чтобы выключить систему. Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12. Поставьте спусковой крючок пистолета-распылителя на предохранитель. Снимите распылительный наконечник.




- Закройте клапаны отбора проб (AE, AF) и клапаны смесительного коллектора (AH, AJ).




- Откройте запорный клапан для растворителя (AK) на смесительном коллекторе.


- Откройте воздушный клапан (CB) насоса для растворителя. Потяните и медленно поверните регулятор подачи воздуха (CG) насоса для растворителя по часовой стрелке, чтобы увеличить давление воздуха. Используйте самое низкое давление.




- Снимите спусковой крючок пистолета-распылителя с предохранителя. Крепко прижмите металлическую часть пистолета к заземленному металлическому ведру с устройством защиты от разбрзгивания. Устройство защиты от разбрзгивания должно представлять собой крышку с отверстием для пистолета. Не держите пальцы перед пистолетом. Нажмайте на спусковой крючок пистолета до тех пор, пока из пистолета не польется растворитель.



- Поставьте спусковой крючок пистолета-распылителя на предохранитель.



7. Закройте воздушный клапан (СВ) насоса для растворителя и запорный клапан для растворителя (АК) на смесительном коллекторе.



r_312959_313289_5

8. Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12.
9. Поставьте спусковой крючок пистолета-распылителя на предохранитель.



TI1949a

10. Разберите и очистите распылительный наконечник вручную с помощью растворителя. Установите наконечник на пистолет.

Опустошение и промывка системы (в случае применения нового краскопульта или по окончании работы)



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Если в системе используются нагреватели и шланг с подогревом, отключите их и дайте им остить до начала промывки. **Не включайте нагреватели до тех пор, пока жидкостные трубопроводы не очистятся от растворителя.**
- Во избежание разбрзгивания при промывке следует использовать самое низкое давление.
- Перед сменой краски или отправкой оборудования на хранение систему следует промывать с увеличенной скоростью потока и в течение более длительного времени.
- Сведения о промывке смесительного коллектора см. в разделе **Промывка смесительного коллектора**, стр. 14.

Рекомендации


Промывать новые системы следует в том случае, если материалы для формирования покрытий загрязнены маслом 10 W.

Промывка системы необходима в следующих случаях. Промывка поможет предотвратить забивание шланга между бункерами и выпускными отверстиями насосов.

- Краскопульт не будет использоваться свыше одной недели.
- Распыляемые материалы затвердевают.
- Применяются тиксотропные смолы, которые должны взбалтываться.

Процедура промывки

- Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12, и процедуру слива смеси распыляемых материалов, описанную в разделе **Слив смеси распыляемых материалов**, стр. 14. Поставьте спусковой крючок пистолета-распылителя на предохранитель. Поверните регулятор подачи воздуха (CD) главного насоса на один оборот против часовой стрелки, чтобы выключить устройство.



r_312359_313289_13

ПРИМЕЧАНИЕ.

При сливе материалов для формирования покрытий снимите жидкостные фильтры насосов, если они установлены, и погрузите их в растворитель для ускорения процесса очистки оборудования. Выполните действие 2. Если вы промываете новую систему, оставьте фильтры на месте.

- Переместите возвратные шланги для циркуляции в отдельные емкости для жидкости с целью откачивания оставшейся жидкости из системы.
- Увеличьте давление регулятора подачи воздуха (CD) главного насоса до 21 кПа (2,1 бар, 30 фунтов/кв. дюйм).

- Выберите . Нажмите кнопку .

ПРИМЕЧАНИЕ.


Если насосы работают независимо, выберите . Для очистки нажмите и (по мере необходимости).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если краскопульт не запускается посредством статического давления, увеличивайте давление воздуха с шагом 69 кПа (0,7 бар, 10 футов/кв. дюйм). Во избежание разбрзгивания давление не должно превышать 28 кПа (2,8 бар, 40 фунтов/кв. дюйм).

5. Откройте клапаны рециркуляции (AC, AD) для соответствующей стороны дозатора. Осуществляйте насосный цикл до тех пор, пока резервуары А и В не опустеют. Сохраните распыляемый материал в отдельных чистых емкостях.

r_312359_313289_6

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

При заливке или промывке насосов могут появляться аварийные сигналы об образовании кавитации или о разносе


насосов. Устранимте аварийные сигналы и снова



нажмите (по мере необходимости). Аварийные сигналы предотвращают работу насосов с чрезмерно высокой скоростью, что может привести к повреждению уплотнений.

6. Протрите резервуары дочиста и залейте растворитель в каждый из них. Переместите шланги для циркуляции в контейнеры для отходов.
7. Повторите действие 4; промывайте каждую сторону до тех пор, пока из шланга рециркуляции не потечет чистый растворитель.
8. Прекратите процедуру и переместите шланги рециркуляции в резервуары. Продолжайте рециркуляцию до тех пор, пока система не будет полностью промыта.

9. Закройте клапаны рециркуляции (AC, AD) и откройте клапаны смесительного коллектора (AH, AJ). Перекачайте чистый растворитель через клапаны смесительного коллектора и пистолет.



r_312359_313289_76

10. Закройте клапаны смесительного коллектора (AH, AJ).
11. Медленно откройте клапаны отбора проб (AE, AF), чтобы прокачать растворитель, пока оборудование не очистится. Закройте клапаны отбора проб.

Нажмите кнопку
12. Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12.
13. Снимите жидкостные фильтры насосов, если они установлены, и опустите их в растворитель. Очистите и поменяйте крышку фильтра. Очистите и просушите уплотнительные кольца фильтра. Не оставляйте уплотнительные кольца в растворителе.
14. Закройте главный воздушный клапан (E).


ПРИМЕЧАНИЕ.

Всегда оставляйте в системе немного жидкости, например растворителя или масла, чтобы предотвратить образование осадка. В дальнейшем осадок может отслоиться. Не используйте воду.

Выключение системы

Выполняйте указанные процедуры перед выключением оборудования на продолжительное время и перед техническим обслуживанием оборудования.

1. Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12. Разместите пистолет-распылитель над ведром. Нажмите на спусковой крючок пистолета. Дождитесь остановки насосов.




TI1953a

2. Установите спусковой крючок пистолета на предохранитель. Выключите регулятор подачи воздуха и закройте главный запорный клапан для воздуха. Снимите распылительный наконечник.



TI1949a



TI1948a

3. Выполните процедуру промывки, описание которой приводится в разделе **Промывка**, стр. 14.
4. Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12. Поставьте спусковой крючок пистолета-распылителя на предохранитель.



TI1949a

5. **Выключение системы на продолжительное время (свыше одной недели)**
 - Выполните процедуру промывки (см. раздел **Опустошение и промывка системы (в случае применения нового краскопульта или по окончании работы)**, стр. 16).
 - Закройте выпускные отверстия для жидкости, чтобы растворитель не вытекал из шлангов.
 - Нанесите на уплотнительные гайки насосов А и В жидкость для щелевых уплотнений.

Процедура очистки оборудования



1. Убедитесь в том, что все устройства заземлены. См. раздел **Заземление**, стр. 11.
2. Отключите нагреватели и дайте оборудованию остить.
3. Слейте смесь распыляемых материалов. См. раздел **Слив смеси распыляемых материалов**, стр. 14.
4. Снимите давление. См. раздел **Процедура снятия давления**, стр. 12.
5. Выключите краскопульт и отсоедините оборудование от источников питания. См. раздел **Выключение системы**, стр. 18.
6. Убедитесь в том, что помещение, в котором будет производиться очистка краскопульта, хорошо проветривается. Удалите из помещения все потенциальные источники возгорания.
7. Очистите наружные поверхности оборудования с помощью тряпки, смоченной в растворителе, который можно использовать совместно с распыляемым материалом и очищаемыми поверхностями.
8. Прежде чем использовать краскопульт, подождите, пока растворитель не высохнет.

Правила подготовки ХМ к работе и устранения неисправностей

Следующие сведения о подготовке оборудования к работе помогут вам удостовериться в том, что система настроена правильно. Информацию об устранении неисправностей и ремонте см. в инструкции по ремонту и спецификации деталей ХМ.

Заземление

- Соедините систему с грунтовым заземлением.
- Убедитесь в том, что источник питания заземлен.

Подача воздуха

- Внутренний диаметр шланга для подачи воздуха должен составлять не менее 19 мм (3/4"). Длина шланга не должна превышать 15 м (50').
- Убедитесь в том, что во время распыления первый датчик (подачи) демонстрирует не менее 0,55 МПа (5,5 бар, 80 фунтов/кв. дюйм).
- Убедитесь в том, что значение, установленное на регуляторе давления распыления на насосе, составляет не менее 35 фунтов/кв. дюйм (2,4 бар).
- Убедитесь в том, что значение, установленное на регуляторе и воздушном фильтре электромагнитного клапана за панелью управления пневмосистемой, составляет по меньшей мере 80—85 фунтов/кв. дюйм.
- Убедитесь в чистоте сменного элемента воздушного фильтра электромагнитного клапана за панелью управления.

Калибровка

- Отрегулируйте ограничитель жидкости на стороне В так, чтобы центральная и правая средняя область на графике калибровки были усреднены. Это означает, что дозировочный клапан В должен быть открыт 25—75% времени.
- Убедитесь в том, что уплотнительные гайки иглы дозировочного клапана затянуты не слишком сильно. В отсутствие давления жидкости на клапан гайки должны быть затянуты туго.
- Если вы используете насосы подачи, давление не должно превышать 17 бар (250 фунтов/кв. дюйм). Избыточное давление удваивается при движении поршня дозировочного насоса ХМ вверх.

Обледенение двигателя

При высокой температуре и влажности и при низкой темпе-ратуре в выпускных клапанах и глушителях пневматических двигателей скапливается лед. Скапливание льда может приводить к потерям давления и остановкам двигателя.

- Давление жидкости на стороне В всегда должно превышать давление на стороне А на 15—30%.
- Большая разность давлений указывает на обледенение двигателя на стороне А.
- Меньшая или отрицательная разность давлений указывает на обледенение двигателя на стороне В.

- Убедитесь в том, что выпускные противообледенительные клапаны двигателя NXT открыты. Эти клапаны выпускают теплый воздух, который растапливает лед.
- Во избежание перебоев в подаче теплого воздуха оставляйте двигатель во включенном состоянии на время перерывов в работе. При этом двигатель должен находиться в режиме Spray («Распыление») или Manual («Работа вручную»).

Ограничения или потери давления

- В основаниях насосов ХМ всегда должны присутствовать сеточные фильтры. В насосах используются фильтры пористостью 60 меш. Помимо этого, выпускаются фильтры пористостью 30 меш.
- Всегда используйте фильтр для пистолета-распылителя. В пистолете применяется фильтр пористостью 60 меш. Убедитесь в чистоте статического смесителя.
- Ранее на стороне В смесительного коллектора (2009 года выпуска) использовался фильтр пористостью 40 меш. Этот фильтр мог засориться из-за используемой на стороне В жидкости.

Применение дистанционного смесительного коллектора

Убедитесь в том, что на смесительном коллекторе установлены выпускные клапаны из соответствующего комплекта. См. инструкцию по ремонту и спецификацию деталей ХМ. В данный комплект входят выпускные обратные клапаны, которые изолируют датчики давления в насосе от выпускных шлангов. Кроме того, в комплекте предусмотрен ограничительный клапан стороны В, который используется для управления выпускным отверстием краскопульта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ранее производитель не устанавливал на дистанционные смесительные коллекторы ограничительный клапан стороны В.

- Убедитесь в том, что объем подачи выпускных шлангов А и В соответствовал пропорции смешения распыляемых материалов. Использование шлангов неподходящих размеров может привести к превышению пропорции в смесительном коллекторе при изменении давления и (или) скорости потока жидкости. См. инструкцию по эксплуатации комплектов деталей смесительного коллектора ХМ.
- Если вы используете соединительные и смесительные шланги минимальных размеров, включите параметр Fast Dosing («Быстрая дозировка»).

Версия программного обеспечения

- Убедитесь в том, что все модули в системе используют программное обеспечение с одним и тем же маркером. Применение разных версий программного обеспечения может быть недопустимо.
- Последние версии программного обеспечения всех выпускаемых систем находятся в разделе Tech Support («Техническая поддержка») на сайте www.graco.com.

Поиск и устранение неисправностей



ПРИМЕЧАНИЕ.

Если на дисплее появится код какой-либо ошибки, см. раздел **Аварийные сигналы** на стр. 23.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для работы краскопульта используется воздух. Множество неполадок может быть вызвано неправильной подачей воздуха. При эксплуатации датчик давления воздуха на входе не должен показывать менее 0,35 МПа (3,5 бар, 50 фунтов/кв. дюйм).

Проблема	Причина	Способ устранения
При питании от генератора дисплей не светится. Отсутствует питание.	Воздушный клапан не включен.	Включите главный воздушный клапан системы.
	Низкое давление подачи воздуха.	Увеличьте давление по меньшей мере до 0,21 Мпа (2,1 бар, 30 фунтов/кв. дюйм).
	Забиты фильтры подачи воздуха. Забит фильтр впускного коллектора (604) или фильтр регулятора подачи воздуха (344).	Очистите корпуса фильтров; замените фильтрующие элементы. Стр. 31.
	На регуляторе подачи воздуха (277) турбины задано слишком низкое значение.	Установите значение $12,6 \pm 10$ кГа ($1,26 \pm 0,07$ бар, 18 ± 1 фунт/кв. дюйм).
	Отказ турбины генератора.	Отремонтируйте или замените турбину. Стр. 38.
	Источник питания не подключен к главной плате.	Проверьте подключение источника питания к главной плате. См. раздел Электрические схемы , стр. 47.
	Отказ платы дисплея.	Замените плату дисплея. Стр. 36.
При питании от генератора дисплей не светится. Индикаторы FCM (218) и USB (219) светятся зеленым, однако на задней панели модуля дисплея (204) зеленый индикатор не светится.	Отказ кабеля CAN (268). Кабель CAN отключен.	Проверьте и замените кабель. См. раздел Узел генератора переменного тока , стр. 72.
	Отказ модуля дисплея.	Замените модуль дисплея. См. раздел Пользовательский интерфейс (блок управления) , стр. 32.
При питании от сети переменного тока дисплей не светится. На задней панели модуля дисплея (204) не светится зеленый индикатор.	Отсутствует питание. Переведите выключатель в положение ON («Вкл.») или откройте прерыватель.	Верните выключатель сети и прерыватель в исходное положение.
	На дисплее, модуле управления жидкостью или модуле USB не светятся зеленые индикаторы.	Проверьте наличие 24 В постоянного тока в гнезде J1 источника питания (контакты 2 и 3). См. раздел Электрические схемы , стр. 47. Если напряжение 24 В постоянного тока отсутствует, используйте 15V747.
	Отсутствует питание дисплея по кабелю CAN (266). Зеленый свет присутствует на модуле управления жидкостью (218), но отсутствует на модуле USB (219).	Проверьте кабель CAN. При необходимости замените кабель. См. раздел Узел блока питания от сети переменного тока , стр. 73.
	На модуле USB (219) светится зеленый индикатор.	Проверьте кабель CAN (274). При необходимости замените кабель. См. раздел Узел блока питания от сети переменного тока , стр. 73.
	Отказ модуля дисплея.	Замените модуль дисплея. См. раздел Пользовательский интерфейс (блок управления) , стр. 32.
При питании от сети переменного тока дисплей не светится. На задней панели модуля дисплея (204) светится зеленый индикатор.		


Проблема	Причина	Способ устранения
В режиме Run Mode («Эксплуатация») и при работе синего светодиода насосы не работают.	Низкое давление поступающего в насосы воздуха.	Увеличьте давление по меньшей мере до 0,35 МПа (3,5 бар, 50 фунтов/кв. дюйм).
	Забиты пневматические линии управления.	Проверьте пневматические линии на наличие перегибов и пробоев.
	Залипание электромагнитного клапана.	Приведите электромагнитный клапан в действие вручную; если он не срабатывает, замените электромагнитный клапан. Стр. 32.
	Залипание клапана (клапанов) управления на линии двигателя.	Замените клапан (клапаны). Стр. 42.
	Дозировочный клапан (клапаны) не открывается.	Замените клапаны или проведите их техническое обслуживание. Стр. 42.
	Остановился пневматический двигатель.	См. инструкцию 311238.
Проверка насосов завершается без ошибок, но в емкости компонента А или В находится более 750 куб. см жидкости.	В меню System Setup («Настройка системы») выбраны неподходящие насосы.	См. приложение A в инструкции 312359.
	Воздух попадает в жидкость вследствие чрезмерного взбалтывания, циркуляции и нагрева. При сжатии жидкости под давлением измеряется ее объем.	Повторите проверку насосов со свежей жидкостью. Если вам известен удельный вес каждой жидкости, проверьте пробы по весу (750 куб. см удельный вес = вес в граммах). Если вес правильный, то излишний объем в емкости занимает воздух.
Проверка дозировки завершается без ошибок, но у компонента А или В больше жидкости в емкости, чем указано на экране.	См. причины неполадок при проверке насосов выше.	См. способы устранения неполадок при проверке насосов выше.
Краскопульт не запускается в результате нажатия кнопки запуска.	Поврежден пусковой переключатель или монтажный жгут.	Проверьте пусковой переключатель и монтажный жгут на наличие обрывов; в нормальном состоянии цепь переключателя разомкнута. См. раздел Электрические схемы, стр. 47.
	Поврежден выключатель или монтажный жгут.	Проверьте выключатель и монтажный жгут на наличие обрывов; в нормальном состоянии цепь выключателя разомкнута. См. раздел Электрические схемы, стр. 47.
Утечка через клапаны жидкости.	Неплотные или изношенные уплотнения.	Затяните уплотнительную гайку. Если утечка не устраняется, замените уплотнения.
Краска отвердевает неравномерно.	Используется неверная пропорция.	Убедитесь в правильности используемой пропорции по объему. См. инструкцию 312359.
	Распыляемый материал не перемешивается должным образом.	Проверьте насос. Убедитесь в том, что смеситель не загрязнен; при необходимости промойте его. См. инструкцию 312359. Установите смеситель после соединительного шланга.
	Распыляемый материал не прошел должную подготовку перед добавлением в краскопульт.	Тщательно перемешайте материал.
	Недостаточная длина соединительного шланга.	Увеличьте длину соединительного шланга. Включите параметр Fast Dosing («Быстрая дозировка»).
Неправильная форма распыла. Также см. раздел «Система работает с ошибками».	Слишком низкое давление жидкости.	Увеличьте давление в насосе.
	Слишком низкая температура жидкости.	Увеличьте температуру жидкости.
	Загрязнен или изношен распылительный наконечник.	Снимите давление. Очистите или замените наконечник. См. инструкцию по эксплуатации пистолета-распылителя.
	Забиты фильтры на стороне А или В.	Очистите фильтры. См. инструкцию по эксплуатации насоса.
	Либо смеситель или шланги частично забиты, либо их пропускная способность недостаточна.	Проверьте, нет ли на деталях затвердевшего распыляемого материала. Очистите или замените смеситель и шланги или используйте смеситель и шланги большей пропускной способности.

Проблема	Причина	Способ устранения
Система работает с ошибками.	Забит воздушный фильтр (фильтры). Замените фильтрующие элементы.	Очистите оборудование. Замените элемент (элементы). См. стр. 31.
	Шланги подачи воздуха отличаются слишком малым размером.	Установите шланги подходящего размера.
	Воздушный компрессор отличается слишком малым размером.	Используйте воздушный компрессор большего размера.
	Резервуар высокого давления воздуха отличается слишком малым размером.	Используйте резервуар высокого давления большего размера.
	При распылении датчик давления воздуха на входе показывает менее 50 фунтов/кв. дюйм (0,35 МПа, 3,5 бар).	См. указанные выше способы устранения проблемы «Система работает с ошибками».
	Наблюдается обледенение пневматического двигателя на стороне А и (или) В.	Откройте выпускной противообледенительный клапан пневматического двигателя. Подождите, пока лед не растает. Осушите сжатый воздух. Нагрейте сжатый воздух. Используйте распылительный наконечник меньшего размера. Уменьшите скорость потока жидкости.
Открывается перепускной клапан подачи воздуха.	На регуляторе подачи воздуха установлено слишком высокое значение.	Уменьшите установленное значение.
	Изношены подшипники турбины. (Установка регулятора подачи воздуха турбины на слишком высокую величину ведет к износу подшипников.)	Замените кассету воздушной турбины. См. раздел Компоненты модуля питания от генератора переменного тока , стр. 38.
Модуль дисплея включается и выключается.	Турбина не подает достаточного питания на плату.	Увеличьте значение на регуляторе турбины до $12,6 \pm 10$ кГа ($1,26 \pm 0,07$ бар, 18 ± 1 фунт/кв. дюйм). Проверьте значения напряжения в информационном меню. Напряжение при распылении должно составлять от 10 до 14 В постоянного тока.
		Проверьте, нет ли препятствий на линии выпуска отработавшего воздуха турбины и электросистемы.
		Замените кассету воздушной турбины. См. раздел Компоненты модуля питания от генератора переменного тока , стр. 38.
	Шланг подачи воздуха слишком мал или чрезесчур велик.	Используйте шланг, внутренний диаметр которого составляет не менее 19 мм. См. раздел Технические характеристики , стр. 85.
	Воздух подается в недостаточном объеме.	Используйте компрессор большей производительности.
Скорость потока жидкости слишком низка.	Низкое давление поступающего в насосы воздуха.	Увеличьте давление.
	Забиты фильтры на стороне А или В.	Очистите фильтры. См. инструкцию по эксплуатации насоса.
	Распылительный наконечник слишком мал.	Снимите давление. Установите наконечник большего размера. См. инструкцию по эксплуатации пистолета-распылителя.
	Либо смеситель или шланги частично забиты, либо их пропускная способность недостаточна.	Проверьте, нет ли на деталях затвердевшего распыляемого материала. Очистите или замените смеситель и шланги или используйте смеситель и шланги большей пропускной способности.
	Шланги А и В не были наполнены в необходимой пропорции. Следовательно, время распыления увеличивается, чтобы сбалансировать значения давления. В ходе балансировки давлений указатель пропорции подачи материалов на экране остается на одной из сторон.	В режиме циркуляции закройте циркуляционные клапаны и увеличивайте давление в шлангах до тех пор, пока не будет достигнута надлежащая величина давления. Размер шланга должен подходить для уравновешивания пропорции подачи материалов. См. инструкцию 312749.
После запуска краскопульта в режиме распыления при использовании дистанционного смесительного коллектора возникает тревожный сигнал относительно неверной пропорции подачи материалов.	Шланги А и В не были наполнены в необходимой пропорции. Следовательно, время распыления увеличивается, чтобы сбалансировать значения давления. В ходе балансировки давлений указатель пропорции подачи материалов на экране остается на одной из сторон.	В режиме циркуляции закройте циркуляционные клапаны и увеличивайте давление в шлангах до тех пор, пока не будет достигнута надлежащая величина давления. Размер шланга должен подходить для уравновешивания пропорции подачи материалов. См. инструкцию 312749. Давление медленно изменяется в ходе распыления.
Неустойчивое давление в пистолете при использовании насосов подачи.	Давление подачи слишком велико. Давление подачи в дозировочном насосе слишком велико при ходе поршня вверх. В результате давление на выходе из насоса на ходу вверх удваивается.	Используйте минимально возможное давление подачи.

Аварийные сигналы

Просмотр сведений об аварийных сигналах

При возникновении аварийного сигнала на дисплее автоматически появляется страница с информацией об аварийных сигналах. На этой странице указывается код поданного аварийного сигнала. Рядом с кодом присутствует изображение колокольчика. Кроме того, на странице указывается источник аварийного сигнала. Для этого применяются горизонтальная и боковая проекции краскопульта.



Предусмотрено два уровня аварийных сигналов: предупредительные и информационные. Изображение колокольчика сопровождает аварийный сигнал. Заштрихованное изображение колокольчика с восклицательным знаком и тремя звуковыми предупреждениями означает предупредительный сигнал. Незаштрихованное изображение колокольчика с одним звуковым предупреждением означает информационный сигнал.

Информационные сигналы требуют внимания, но не безотлагательно. Предупредительные сигналы требуют безотлагательного внимания, поэтому краскопульт автоматически прекращает работать.

Кроме того, на данной странице приводятся диагностические сведения. Слева присутствуют три строки с данными. В верхней строке указывается напряжение источника питания (сети или генератора переменного тока). Если источником питания является сеть переменного тока, данное значение должно составлять 23–25 В. Если же в качестве источника питания используется генератор, его напряжение должно составлять от 10 до 14 В. В средней строке указывается напряжение датчика. Это значение должно составлять от 4,9 до 5,1 В.

В центре страницы представлены вертикальные гистограммы, относящиеся к работе линейного датчика, и сведения о язычковых переключателях. Информация о стороне А приводится слева. Информация о стороне В содержится справа. Позиция линейного датчика указывается на гистограмме, которая при движении поршня насоса перемещается вверх и вниз. В соответствии с ходом поршня эта гистограмма должна сдвигаться от верхнего до нижнего края страницы.

Сведения о состоянии двух язычковых переключателей, которыми оборудованы пневмодвигатели, приводятся над каждой вертикальной гистограммой и сопровождаются стрелкой.

Значок	Назначение
	Перемещение вверх
	Перемещение вниз
	Изменение направления наверху
	Изменение направления внизу
	Отсутствует сигнал одного из язычковых переключателей.
Пробел:	сигналы язычковых переключателей отсутствуют.

Диагностика оборудования в связи с аварийными сигналами

Причины возникновения и способы устранения аварийных сигналов см. в разделе **Коды аварийных сигналов и устранение неполадок**.

Устранение аварийных сигналов

Для устранения аварийных и информационных сигналов

нужно нажать кнопку . Для возвращения на страницу эксплуатации (управления жидкостью) на странице с информацией об аварийных сигналах следует нажать кнопку .

Коды аварийных сигналов и устранение неполадок

Код аварийного сигнала	Проблема, в связи с которой возник сигнал	Время подачи	Причина	Способ устранения
Аварийные сигналы общего характера				
R4B	Высокий расход на стороне В (избыточная дозировка В). Система поставляет слишком много компонента В.	Режим распыления	Дозировочный клапан В не закрывается.	<p>Проведите проверку насосов, чтобы выяснить, нет ли в них утечек. См. раздел «Проверка насосов и дозировочных клапанов» в инструкции 312359.</p> <p>Ослабьте уплотнительную гайку клапана.</p> <p>Проверьте сигнал подачи воздуха в верхнюю часть клапана.</p> <p>Отремонтируйте дозировочный или электромагнитный воздушный клапан. См. раздел Замена электромагнитного клапана, стр. 32.</p>
			Ограничение на смесительном коллекторе со стороны В отсутствует.	Увеличьте ограничение на стороне В, повернув стержень ограничителя по часовой стрелке. См. раздел «Регулировка ограничения на смесительном коллекторе со стороны В» в инструкции 312359.
			Фильтр насоса на стороне А засорился.	<p>Очистите фильтр. См. инструкцию 311762.</p> <p>Используйте фильтр пористостью 30 меш. Номер фильтра по каталогу см. в инструкции 311762.</p>
			Входное давление воздуха падает ниже 0,55 МПа (5,5 бар, 80 фунтов/кв. дюйм) во время распыления. Дозировочный клапан В закрывается неправильно.	<p>Проверьте воздушные фильтры. См. раздел Средства управления потоком воздуха, стр. 40.</p> <p>Используйте шланг для подачи воздуха большего размера.</p> <p>Используйте компрессор большего размера.</p> <p>Используйте распылительные наконечники меньшего размера либо меньшее количество пистолетов-распылителей, чтобы уменьшить скорость потока жидкости.</p>
			На электромагнитном регуляторе подачи воздуха установлено значение менее 0,55 МПа (5,5 бар, 80 фунтов/кв. дюйм).	Настройте регулятор подачи воздуха.
R1B	Низкий расход на стороне В (уменьшенная дозировка В); система поставляет компонент В в недостаточном количестве.	Режим распыления	Дозировочный клапан В не открывается.	Проверьте сигнал подачи воздуха в клапан.
			Клапан смесительного коллектора В закрыт.	Откройте зеленый клапан смесительного коллектора.
			Фильтр насоса на стороне В засорился.	Используйте фильтр пористостью 30 меш. Номер фильтра по каталогу см. в инструкции 311762.
				Очистите фильтр на выходе из насоса В. См. инструкцию 311762.
REC	Система обнаружила пять предупреждений R4B (высокий расход на стороне В) либо пять предупреждений R1B (низкий расход на стороне В) в течение пяти минут. Краскопульт выключается на пять минут для устранения данной проблемы.	Режим распыления	См. причины подачи аварийного сигнала R4B или R1B.	См. способы устранения аварийного сигнала R4B или R1B. Слейте смесь распыляемых материалов (если это необходимо) и очистите шланг от неправильно смешанных материалов.
FHA FHB	Система обнаружила движение поршня насоса (течение жидкости) при закрытых клапанах.	Режим распыления	Рециркуляционный или дозировочный клапан открыт или протекает на протяжении более чем 5 секунд.	Закройте или отремонтируйте рециркуляционный клапан и проведите проверку насосов. См. раздел «Проверка насосов и дозировочных клапанов» в инструкции 312359. Также см. раздел Узел смесительного коллектора , стр. 42.
R2D	Величины доз не оптимизированы.	Режим распыления	Дозировочный клапан работает близко к высшей или низшей границе выдержки времени.	Отрегулируйте стержень ограничителя смесительного коллектора на стороне В, повернув стержень по часовой стрелке или против нее, как показано на гистограмме на странице ограничителя. См. раздел «Регулировка ограничения на смесительном коллекторе со стороны В» в инструкции 312359.

Код аварийного сигнала	Проблема, в связи с которой возник сигнал	Время подачи	Причина	Способ устранения
P4A P4B	Давление слишком велико.	Любое время	Давление жидкости выше максимума.	Уменьшите давление на главном регуляторе подачи воздуха или в насосе подачи.
DAA DAB	Разнос насоса, более 80 циклов/мин в течение 10 секунд.	Любое время	Отсутствует распыляемый материал в насосе или шлангах; отсутствует ограничение жидкости.	Залейте распыляемый материал в бак или шланги; установите распылительный наконечник.
DDA DDB	Кавитация в насосе; падение более чем на 3/4 хода.	Любое время	Либо жидкость отсутствует, либо закрыт клапан.	Залейте распыляемый материал и откройте выпускной клапан.
			Распыляемый материал отличается слишком низкой температурой или густотой.	Увеличьте температуру распыляемого материала, чтобы уменьшить его вязкость. (См. раздел «Нагрев жидкости» в инструкции 312359.) Перемешайте материал, чтобы уменьшить его вязкость.
			Обратный клапан на входе в насос не закрывается.	Очистите обратный клапан. Другой вариант: замените шарик, седло и уплотнение. См. раздел Узел насоса , стр. 44.
			Насос подачи не подает распыляемый материал.	Проверьте насос подачи (если он используется).
			Выпускной фильтр засорен (если он используется).	Проверьте и очистите фильтр. См. раздел Узел насоса , стр. 44.
P1A P1B	Давление слишком низкое.	Режим распыления, проверка насосов, проверка на предмет утечек	Давление жидкости ниже 7 МПа (70 бар, 1000 фунтов/кв. дюйм).	Увеличьте значение, установленное на главном регуляторе подачи воздуха.
P4R	Давление слишком велико.	Рециркуляция	Давление на стороне А превышает рекомендуемое максимальное предельное значение 21 МПа (210 бар, 3000 фунтов/кв. дюйм).	Уменьшите давление на регуляторе подачи воздуха в насос.
P5R	Давление слишком велико.	Рециркуляция	Давление на стороне А превышает рекомендуемое максимальное предельное значение для подачи предупредительного сигнала, равное 35,9 МПа (359 бар, 5200 фунтов/кв. дюйм).	Уменьшите давление на регуляторе подачи воздуха в насос.
P9A	Давление в насосе на стороне А имеет ненормально низкое значение по сравнению с давлением в насосе на стороне В.	Режим распыления	Пневматический двигатель на стороне А подвергается обледенению, что вызывает сужение шлангов и снижение давления жидкости.	Откройте выпускные противообледенительные клапаны пневматического двигателя. Подождите, пока лед не растает. Осушите сжатый воздух. Нагрейте сжатый воздух.
			Насос на стороне А заедает.	Используйте наконечник меньшего размера.
			Двигатель на стороне А прекращает работать.	Отремонтируйте пневмодвигатель. См. раздел Демонтаж поршневого насоса , стр. 44.
P9B	Давление в насосе на стороне В имеет ненормально низкое значение по сравнению с давлением в насосе на стороне А.	Режим распыления	Пневматический двигатель на стороне В подвергается обледенению, что вызывает сужение шлангов и снижение давления жидкости.	Откройте выпускные противообледенительные клапаны пневматического двигателя. Подождите, пока лед не растает. Осушите сжатый воздух. Нагрейте сжатый воздух.
			Насос на стороне В заедает.	Используйте наконечник меньшего размера.
B3A	Информационный сигнал дозировочной системы на стороне А	Режим распыления	Величина дозы жидкости превышает 35 кубических сантиметров в отсутствие быстрой дозировки.	Отрегулируйте ограничение жидкости на стороне В.
			Величина дозы жидкости превышает 20 кубических сантиметров в режиме быстрой дозировки.	Уменьшите скорость работы пневмодвигателя и установите распылительный наконечник меньшего размера.

Аварийные сигналы

Код аварийного сигнала	Проблема, в связи с которой возник сигнал	Время подачи	Причина	Способ устранения
B4A	Аварийный сигнал дозировочной системы на стороне А	Режим распыления	Величина дозы жидкости превышает 45 кубических сантиметров в отсутствие быстрой дозировки.	Отрегулируйте ограничение жидкости на стороне В.
			Величина дозы жидкости превышает 30 кубических сантиметров в режиме быстрой дозировки.	Уменьшите скорость работы пневмодвигателя и установите распылительный наконечник меньшего размера.
Проверка насосов (рекомендуется к проведению ежедневно)				
DFA DFB	Насос не останавливается из-за давления жидкости на ходу вверх.	Проверка насосов	Обратный клапан поршня насоса, уплотнения поршня или дозировочный клапан недерживают давление жидкости.	Промойте насос. См. раздел Промывка , стр. 14. Проведите повторную проверку. Снимите, очистите и отремонтируйте основание насоса. См. раздел Узел насоса , стр. 44.
DGA DGB	Насос не останавливается из-за давления жидкости на ходу вниз.	Проверка насосов	Обратный клапан на входе в насос или дозировочный клапан загрязнен или поврежден.	Снимите впускной корпус и осмотрите и очистите оборудование. См. раздел Узел насоса , стр. 44.
DEA DEB	Насос не двигается в течение 10 минут.	Режим ожидания или проверка насосов	Рециркуляционные клапаны не были открыты для пропуска потока жидкости.	Откройте рециркуляционные клапаны.
Аварийные сигналы компонентов системы общего характера				
DJA DJB	У линейного датчика двигателя насоса нет сигнала.	Любое время	Не поступает сигнал линейного датчика от двигателя.	Поменяйте местами датчики А и В. Замените соответствующий датчик, если он не подает сигнал.
			Линейный датчик подключен при наличии питания.	Выключите и включите краскопульт. Не подключайте линейный датчик при наличии питания.
			В модуле управления жидкостью имеются ненадежные соединения.	Замените модуль управления жидкостью. См. стр. 34.
DKA DKB	Отказ язычкового переключателя двигателя насоса; отсутствуют сигналы одного или обоих переключателей.	Любое время	Линейный датчик находится слишком далеко.	Замените датчик или магнит датчика.
			Краскопульт не заземлен надлежащим образом.	См. раздел Заземление , стр. 11.
			Ненадежное подключение проводов к двигателю или отказ язычкового переключателя.	Поменяйте местами провода двигателя А и В. Если проблема не будет устранена, замените кабель. В противном случае замените узел язычкового переключателя.
P6A P6B	Отказ датчика давления; отсутствует сигнал.	Любое время	Кабель язычкового переключателя подключен при наличии питания.	Выключите и включите краскопульт. Не подключайте кабель язычкового переключателя при наличии питания.
			В модуле управления жидкостью имеются ненадежные соединения.	Замените модуль управления жидкостью. См. стр. 34.
P6A P6B	Отказ датчика давления; отсутствует сигнал.	Любое время	Отказ датчика давления или кабеля на стороне А или В.	Замените узел датчика и кабеля. См. раздел Узел насоса , стр. 44.

Код аварийного сигнала	Проблема, в связи с которой возник сигнал	Время подачи	Причина	Способ устранения
V1M	Напряжение слишком низкое.	Любое время	Напряжение источника питания падает ниже 9 В постоянного тока.	Замените воздушный фильтр в регуляторе контрольного фильтра. См. раздел Замена сменного элемента воздушного фильтра , стр. 31.
				Проверьте, установлено ли на регуляторе подачи воздуха турбины давление 0,12 МПа (1,24 бар, 18 фунтов/кв. дюйм).
			Турбина не вращается при подаче воздуха.	Проверьте значения напряжения в информационном меню.
N6C	Дисплей не подает сигнал.	Любое время	Отсутствует сигнал связи с дисплеем.	Проверьте кабельные соединения. Замените дисплей.
			Краскопульт был выключен в режиме распыления.	Перед выключением питания следует нажимать кнопку Stop («Стоп»).
DLA	Возникает информационный сигнал об отсутствии сигнала язычкового переключателя пневматического двигателя на стороне А.	Любое время	Язычковый переключатель не обнаруживает магнит пневматического двигателя.	Замените магнит язычкового переключателя пневмодвигателя.
			Отказ язычковых переключателей.	Замените язычковые переключатели пневмодвигателя. Предотвратите обледенение пневмодвигателя. См. информационные сигналы Р9А и Р9В.
			Двигатель на стороне А подвергается обледенению.	
DLB	Возникает информационный сигнал об отсутствии сигнала язычкового переключателя пневматического двигателя на стороне В.	Любое время	Язычковый переключатель не обнаруживает магнит пневматического двигателя.	Замените магнит язычкового переключателя пневмодвигателя.
			Отказ язычковых переключателей.	Замените язычковые переключатели пневмодвигателя. Предотвратите обледенение пневмодвигателя. См. информационные сигналы Р9А и Р9В.
			Двигатель на стороне А подвергается обледенению.	
DMA	Возникает информационный сигнал о резком изменении показаний линейного датчика пневмодвигателя на стороне А.	Любое время	В системе закончилась жидкость.	Добавьте жидкости в систему.
			Отказ линейного датчика.	Замените линейный датчик.
DMB	Возникает информационный сигнал о резком изменении показаний линейного датчика пневмодвигателя на стороне В.	Любое время	В системе закончилась жидкость.	Добавьте жидкости в систему.
			Отказ линейного датчика.	Замените линейный датчик.

Необязательные настраиваемые предупредительные сигналы о техническом обслуживании

MAA MAB	Проведите техническое обслуживание насоса.	Любое время (если включен соответствующий параметр)	Насос использовался дольше, чем указано оператором. Необходимо техническое обслуживание.	Проведите техническое обслуживание насоса. См. раздел Узел насоса , стр. 44.
MEA MEB	Проведите техническое обслуживание дозировочного клапана.	Любое время (если включен соответствующий параметр)	Дозировочный клапан использовался дольше, чем указано оператором. Необходимо техническое обслуживание.	Проведите техническое обслуживание дозировочного клапана. См. раздел Узел дозировочных клапанов , стр. 42.
MG0	Проведите техническое обслуживание воздушного фильтра.	Любое время (если включен соответствующий параметр)	Воздушный фильтр использовался дольше, чем указано оператором. Необходимо техническое обслуживание.	Проведите техническое обслуживание воздушного фильтра и регулятора контрольного фильтра. См. раздел Замена сменного элемента воздушного фильтра , стр. 31.
P5A P5B	Давление превысило предельное значение для подачи предупредительного сигнала.	Любое время (если включен соответствующий параметр)	Давление превышало верхний или нижний предел для подачи аварийного сигнала на протяжении не менее чем 15 секунд.	Настройте регулятор давления в насосе, поменяйте распылительный наконечник или отрегулируйте целевое значение давления.

Код аварийного сигнала	Проблема, в связи с которой возник сигнал	Время подачи	Причина	Способ устранения
Необязательные настраиваемые предельные значения для распыления				
T5A T5B	Температура превысила предельное значение для подачи предупредительного сигнала.	Любое время (если включен соответствующий параметр)	Температура жидкости превышала верхний или нижний предел для подачи аварийного сигнала на протяжении не менее чем 4 минут.	Если температура жидкости слишком низка, вернитесь в режим циркуляции, чтобы повысить температуру жидкости. Отрегулируйте параметры нагревателя. См. раздел «Нагрев жидкости» в инструкции 312359.
				Если температура жидкости слишком высока, уменьшите заданное на нагревателе значение и вернитесь в режим циркуляции, чтобы понизить температуру жидкости. См. раздел «Нагрев жидкости» в инструкции 312359.
				Отрегулируйте целевое значение температуры. См. раздел «Нагрев жидкости» в инструкции 312359.
P2A P2B	Давление превысило предельное значение для подачи информационного сигнала.	Любое время (если включен соответствующий параметр)	Давление превышало верхний или нижний предел для подачи информационного сигнала на протяжении не менее чем 15 секунд.	См. сигнал P5A или P5B.
T2A T2B	Температура превысила предельное значение.	Любое время (если включен соответствующий параметр)	Температура жидкости превышала верхний или нижний предел на протяжении не менее чем 4 минут.	См. сигнал T5A или T5B.
N4D	Срок работы таймера годности распыляемого материала истек. Перемешанная жидкость затвердеет в шлангах, смесителе и пистолете-распылителе.	Режим распыления	Оператор не использовал жидкость в достаточном объеме для поддержания свежести жидкости, находящейся в смесительном шланге, смесителе, гибком шланге и пистолете-распылителе.	Распылите жидкость или промойте оборудование. Таймер возвращается в исходное состояние при выходе из режима распыления. См. инструкцию 312359. См. также раздел Промывка , стр. 14.

Аварийные сигналы, подаваемые в различных режимах работы

В следующей таблице описываются аварийные сигналы, возникающие при эксплуатации системы. Эти сигналы распределены по категориям, которые соответствуют различным режимам работы оборудования.

Режим	Логика управления	Аварийные сигналы
Режим распыления	Дозировочные клапаны закрываются для проверки оборудования в рамках запуска; мигает зеленый индикатор.	--
	Если давление жидкости составляет менее 7 МПа (70 бар, 1000 фунтов/кв. дюйм), ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ.	P1A
	Если насосы работают (что свидетельствует о внутренней утечке), ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ.	FHA, FHB
	Если давление жидкости превышает 103% от допустимого максимального значения, пневмодвигатель выключается до тех пор, пока давление жидкости не упадет.	Нет
	Если давление превышает 110% от допустимого максимального значения, ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ.	P4B
	Дозировочный клапан А открывается, а дозировочный клапан В открывается и закрывается для поддержания заданной пропорции.	--
	Синие индикаторы А и В светятся при работе дозировочных клапанов.	--
	Если в системе недостаточно компонента В для поддержания заданной пропорции, дозировочный клапан А временно закрывается.	R2D
	Если компонент А или В превышает заданный коэффициент более чем на 5%, ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ.	R1B, R4B
	Если доза А слишком велика, ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ.	B4A
Ожидание	Дозировочные клапаны А и В временно закрываются при каждом изменении направления хода насоса.	--
	Оба дозировочных клапана открыты; мигают синие индикаторы А и В.	--
	Оператор открывает клапаны циркуляции или приводит в действие пистолет-распылитель. Когда насос доходит до нижней мёртвой точки, синий индикатор выключается.	--
Циркуляция	Если ожидание не завершается через 10 минут, воздух прекращает подаваться в оба двигателя.	DEA, DEB
	Дозировочные клапаны А и (или) В открыты, воздух подается в двигатели.	--
	Если давление жидкости в насосе на стороне А превышает 21,0 МПа (210 бар, 3000 фунтов/кв. дюйм), подается информационный сигнал и загорается желтый индикатор.	P4A
	Если давление жидкости в насосе на стороне А превышает 39,2 МПа (392 бар, 5600 фунтов/кв. дюйм), ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ.	P4A
Проверка насосов	Если движение отсутствует в течение 10 минут, воздух прекращает подаваться в оба двигателя.	DEA, DEB
	Оба дозировочных клапана закрываются; мигает зеленый индикатор.	--
	Если давление жидкости составляет менее 7,0 МПа (70 бар, 1000 фунтов/кв. дюйм), ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ.	P1A, P1B
	Если насосы работают (что свидетельствует об утечке), ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ.	FHA, FHB
	Загорается синий индикатор А, открывается дозировочный клапан А, оператор открывает клапан отбора проб.	--
	Дозировочный клапан А закрывается при движении вверх; проводится проверка на отсутствие движения.	DFA
	Дозировочный клапан А закрывается при движении вниз; проводится проверка на отсутствие движения.	DGA
	Открывается дозировочный клапан А, выпускается 750 мл распыляемого материала, закрывается клапан, выключается синий индикатор.	--
Проверка дозировки	Те же действия повторяются на стороне В.	DFB, DGB, DHB
	Если оба насоса успешно проходят проверку, на дисплее демонстрируются две емкости объемом 750 мл каждая.	--
	Оператор выбирает нужный ему общий объем.	--
	Открывается дозировочный клапан А, включается синий индикатор, оператор открывает клапан отбора проб. По окончании процедуры синий индикатор выключается.	--
Проверка клапанов	Открывается дозировочный клапан В, включается синий индикатор, оператор открывает клапан отбора проб. По окончании процедуры синий индикатор выключается.	--
	На дисплее указывается объем компонентов А и В по окончании проверки дозировки.	--
	Если давление жидкости не равно 7 МПа (70 бар, 1000 фунтов/кв. дюйм), ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ.	P1A
	Производится проверка на отсутствие движения насосов (насосы должны остановиться в течение 10 секунд).	FHA, FHB

Расшифровка кодов аварийных сигналов

Следующую таблицу можно использовать в качестве краткого руководства по расшифровке кодов аварийных сигналов.

Предмет		Предупреждение		Источник	
B	Доза	1	Малый объем	A	Материал А
F	Поток	2	Отклонение	B	Материал В
N	Время	3	Высокое отклонение	C	Контроллер
P	Давление	4	Высокое давление	D	Дозировка или срок годности
R	Пропорция	5	Предупреждение о достижении предельного значения	M	Источник питания или воздуха
T	Температура	6	Отказ датчика или сбой связи	R	Рециркуляция
V	Напряжение	9	Несбалансированное напряжение		
D	Насос	A	Разнос насоса		
		D	Быстрое опускание поршня или кавитация		
		E	Истечение времени ожидания насоса		
		F	Насос не останавливается при подъеме поршня		
		G	Насос не останавливается при опускании поршня		
M	Необходимо техническое обслуживание	H	Насос не останавливается		
		J	Отказ линейного датчика		
		K	Отказ переключателя направления		
		M	Резкое изменение показаний линейного датчика		
		A	Насос		
		E	Дозировочный клапан		
		G	Фильтр		

Диагностические данные, обозначаемые с помощью светодиодов

Следующие сигналы, диагнозы и способы устранения неполадок, связанные со светодиодами, применяются в работе модуля дисплея, модуля управления жидкостью и модуля USB. Светодиоды располагаются рядом с кабелями питания модулей.

Светодиодный сигнал о состоянии модуля	Диагноз	Способ устранения
Светится зеленый индикатор	Система включена, и напряжение питания превышает 11 В постоянного тока.	-
Светится желтый индикатор	Идет передача данных	-
Светится красный индикатор	Отказ оборудования	Замените модуль дисплея, модуль управления жидкостью или модуль USB.
Красный индикатор мигает быстро	Идет загрузка программного обеспечения	-
Красный индикатор мигает медленно	Ошибка маркера	Удалите маркер программного обеспечения и загрузите его еще раз.


Ремонт оборудования



Выполните процедуру выключения системы, описание которой приводится в разделе **Выключение системы**, стр. 18, в том случае, если продолжительность эксплуатации может превысить срок годности распыляемого материала, перед техническим обслуживанием узлов, относящихся к линиям жидкости, и перед транспортировкой краскопульта в зону технического обслуживания.

Замена сменного элемента воздушного фильтра

В системе предусмотрено два воздушных фильтра: фильтр регулятора подачи воздуха для средств управления потоком воздуха и фильтр главного воздуховпусканого коллектора. Еженедельно проверяйте фильтры и при необходимости заменяйте фильтрующие элементы.




Замена обоих фильтров


1. Закройте главный воздушный запорный клапан на воздухопроводе подачи и на устройстве. Снимите давление в воздухопроводе.

Замена фильтра регулятора подачи воздуха

2. Снимите передний и задний кожухи (12, 13). Для этого нужно раскрутить четыре гайки (14), после чего снять кожухи.




3. Отвинтите корпус фильтра от регулятора (344) подачи воздуха.
4. Снимите и замените фильтрующий элемент.



5. Надежно закрутите корпус фильтра.

Замена фильтра главного воздуховпусканого коллектора

2. Отвинтите корпус фильтра от главного воздуховпусканого коллектора (6).
3. Снимите и замените фильтрующий элемент (604a). См. раздел **Детали воздуховпусканого коллектора (255762)**, стр. 77.



4. Соберите корпус фильтра.
5. Установите на место передний и задний кожухи (12, 13), зафиксировав их с помощью четырех гаек (14).


Пользовательский интерфейс (блок управления)

ПРИМЕЧАНИЕ.

В данном разделе рассматриваются компоненты блока управления с питанием от сети переменного тока и искробезопасного блока управления с пневматическим источником питания.

Снятие кожуха


- Закройте главный воздушный запорный клапан на воздухопроводе подачи и на системе.
- Снимите кожухи (12, 13), закрывающие блок управления. Для этого нужно раскрутить четыре гайки (14), после чего снять передний кожух (12), а потом задний.



Замена электромагнитного клапана

Данная процедура выполняется с целью замены одного электромагнитного клапана.

- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
- Отключите питание.
- Открутите четыре гайки (4); оставьте две гайки на левой стороне панели. Откройте переднюю панель блока управления (11).




- Отключите от электромагнитных клапанов кабельные соединители (242).

- Отсоедините воздухопровод от блока электромагнитного коллектора (209).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если используемый вами краскопульт является искробезопасным, вам необходимо отключить регулятор подачи воздуха генератора переменного тока от электромагнитного клапана. Инструкции по отключению регулятора см. в разделе **Замена регулятора генератора переменного тока**, стр. 39.

- Раскрутите и извлеките два винта (210).




- Снимите и замените электромагнитный клапан (209).

- Установите на место винты (210) и кабельные соединители (242).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Функции электромагнитного клапана (слева направо) перечислены ниже.

- Дозировочный клапан А (DVA) (нормально открытый)
- Дозировочный клапан В (DVB) (нормально открытый)
- Насос А (PA) (нормально закрытый)
- Насос В (PB) (нормально закрытый)



Обновление программного обеспечения модуля USB

- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
- Используйте маркер программного обеспечения 16A265. Инструкции по применению маркера см. в руководстве по программированию модуля Graco Control Architecture™.


ПРИМЕЧАНИЕ. Обновите все модули системы с помощью данного маркера, даже если вы заменяете всего один или два модуля. Применение разных версий программного обеспечения может быть недопустимо.

Все содержащиеся в модулях данные могут быть изменены в соответствии с применяемыми по умолчанию заводскими параметрами. Для упрощения процедуры восстановления данных перед обновлением программного обеспечения все параметры рекомендуется записать.

Последние версии программного обеспечения всех выпускаемых систем находятся в разделе **Tech Support** («Техническая поддержка») на сайте www.graco.com.

Замена модуля USB

- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
- Отключите питание.
- Открутите четыре гайки (4); оставьте две гайки на левой стороне панели. Откройте переднюю панель блока управления (11).
- Отключите кабели CAN и USB-кабель от модуля USB (219).
- Открутите два крепежных винта от модуля USB и снимите модуль с основания.



- Установите новый модуль USB, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.
- Загрузите программное обеспечение. См. раздел **Обновление программного обеспечения модуля USB**.

Обновление программного обеспечения модуля управления жидкостью (Fluid Control Module— FCM)

- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
- Используйте маркер программного обеспечения 16A265. Инструкции по применению маркера см. в руководстве по программированию модуля Graco Control Architecture™.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обновите все модули системы с помощью данного маркера, даже если вы заменяете всего один или два модуля. Применение разных версий программного обеспечения может быть недопустимо.

Все содержащиеся в модулях данные могут быть изменены в соответствии с применяемыми по умолчанию заводскими параметрами. Для упрощения процедуры восстановления данных перед обновлением программного обеспечения все параметры рекомендуется записать.

Последние версии программного обеспечения всех выпускаемых систем находятся в разделе **Tech Support** («Техническая поддержка») на сайте www.graco.com.


Замена модуля управления жидкостью (FCM)

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед заменой модуля FCM модуль USB снимать не нужно.

- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
- Отключите питание.
- Открутите четыре гайки (4); оставьте две гайки на левой стороне панели. Откройте переднюю панель блока управления (11).
- Отключите все кабели от модуля FCM (218). Обратите внимание на расположение кабелей.
- Ослабьте четыре крепежных винта (235).


r_312359_313289_26



- Снимите модуль FCM со шпоночных пазов.
- Установите новый модуль FCM, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.
- Загрузите программное обеспечение. См. раздел **Обновление программного обеспечения модуля управления жидкостью (Fluid Control Module— FCM)**.
- В модуле FCM хранится большая часть конфигурации системы. Настройте на дисплее параметры конфигурации в соответствии с их прежними значениями. Инструкции по настройке параметров конфигурации см. в руководстве по эксплуатации многокомпонентных краскопультов серии XM.

Замена блока аварийных сигналов

- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
- Отключите питание.
- Открутите четыре гайки (4); оставьте две гайки на левой стороне панели. Откройте переднюю панель блока управления (11).
- Отсоедините провода блока аварийных сигналов от самого блока (217).
- Выверните винты блока аварийных сигналов (217) и замените блок.



- Зафиксируйте блок винтами. Подключите к блоку провода. См. раздел **Электрические схемы**, стр. 47.
- Установите на место передний кожух (12) блока управления потоком воздуха.

Дисплей

Обновление программного обеспечения



Не обновляйте программное обеспечение, если в воздухе могут присутствовать взрывоопасные газы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не повредить печатную плату, пользуйтесь заземляющим браслетом.


Используйте маркер программного обеспечения 16A265. Инструкции по применению маркера см. в руководстве по программированию модуля Graco Control Architecture™.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обновите все модули системы с помощью данного маркера, даже если вы заменяете всего один или два модуля. Применение разных версий программного обеспечения может быть недопустимо.

Все содержащиеся в модулях данные могут быть изменены в соответствии с применяемыми по умолчанию заводскими параметрами. Для упрощения процедуры восстановления данных перед обновлением программного обеспечения все параметры рекомендуется записать.

Последние версии программного обеспечения всех выпускаемых систем находятся в разделе Tech Support («Техническая поддержка») на сайте www.graco.com.

- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
- Отключите питание.
- Открутите четыре гайки (4); оставьте две гайки на левой стороне панели. Откройте переднюю панель блока управления (11).
- Выкрутите четыре винта (204f) и снимите крышку (204e).



- Вставьте в паз маркер (T) и надавите на него.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Маркер можно вставлять в паз любой стороной.

- Включите питание.
- Вплоть до окончания загрузки нового программного обеспечения будет мигать красный индикатор (L).
- Выключите питание.
- Извлеките маркер (T).
- Установите на место крышку (204e) и закрутите винты (204f).

Замена батареи дисплея




Не заменяйте батарею, если в воздухе могут присутствовать взрывоопасные газы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не повредить печатную плату, пользуйтесь заземляющим браслетом.

1. Выполните действия 1—4, указанные в разделе **Обновление программного обеспечения**, стр. 35.
2. Извлеките старую батарею с помощью отвертки с плоским шлицем.

Извлеките старую батарею



Вставьте новую батарею



3. Замените батарею на новую. Убедитесь в том, что батарея поместилась под соединительными контактами, прежде чем зафиксировать ее.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для замены используйте только батареи Panasonic CR2032.

4. Установите на место крышку (204e) и закрутите винты (204f).

Замена дисплея

ПРИМЕЧАНИЕ. Сменный дисплей предусмотрен в комплекте 257484.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не повредить печатную плату, пользуйтесь заземляющим браслетом.

1. Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
2. Отключите питание.
3. Открутите четыре гайки (4); оставьте две гайки на левой стороне панели. Откройте переднюю панель блока управления (11).
4. Отключите кабель CAN от модуля дисплея.
5. Удерживая переднюю панель дисплея (204d) на месте, выкрутите четыре винта (204b) из задней панели дисплея (204c).


ПРИМЕЧАНИЕ.

Для упрощения процедуры для фиксации передней панели дисплея (204d) можно использовать скотч.



6. Снимите заднюю панель дисплея (204c) и отключите от платы кабель дисплея и кабель клавишного выключателя (239).

- Снимите переднюю панель дисплея (204d) и извлеките прокладку (204g).



- Выбросьте старый узел дисплея.
- Установите новую переднюю панель дисплея (204d) и прокладку (204g) на переднюю панель блока управления (11).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для упрощения процедуры для фиксации передней панели дисплея можно использовать скотч.

- Осторожно подключите кабель дисплея и кабель клавишного выключателя к новой плате.
- Установите на место заднюю панель дисплея (204c) и закрепите ее при помощи четырех винтов (204b). Убедитесь в том, что кабель клавишного выключателя выступает из отверстия на верхней части модуля дисплея.
- Установите на место крышку и закрутите винты. Прикрепите к крышке наклейку с предупреждениями.
- Подключите кабель CAN к модулю дисплея.
- Включите питание.
- Загрузите программное обеспечение. См. раздел **Обновление программного обеспечения**, 35.
- Установите кожух на место.
- Настройте параметры конфигурации системы так же, как на старом дисплее. Инструкции по настройке параметров конфигурации см. в руководстве по эксплуатации многокомпонентных краскопультов серии XM под номером 312359.


Замена передней панели

Инструкции по замене передней панели см. в разделе **Замена дисплея**, стр. 36.

Компоненты модуля питания от сети переменного тока

Замена модуля питания

- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
- Отключите главную линию подачи питания.
- Открутите четыре гайки (4); оставьте две гайки на левой стороне панели. Откройте переднюю панель блока управления (11).
- Отключите кабели источника питания от модуля питания и провод заземления (260) от блока управления.
- Отключите кабель питания (272) от модуля FCM (218).
- Выкрутите четыре винта (273), фиксирующие кронштейн модуля питания (270).




- Снимите и замените модуль питания (270).
- Установите новый модуль питания, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Компоненты модуля питания от генератора переменного тока


Ремонт модуля генератора переменного тока

Для замены подшипников турбины можно использовать комплект деталей для ремонта генератора переменного тока 257147.


- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**.
- Отключите главную линию подачи питания.
- Открутите четыре гайки (4); оставьте две гайки на левой стороне панели. Откройте переднюю панель блока управления (11).
- Отключите выходные кабели питания от модуля генератора и провод заземления от блока управления.
- Отключите кабели питания от модуля FCM, модуля USB и дисплея.



- Отсоедините воздухопровод регулятора подачи воздуха и воздухопровод для выпуска воздуха.
- Выкрутите четыре винта (263) из основания и снимите генератор с блока управления.



- Выкрутите семь винтов (708) и разделите корпус генератора.
- При необходимости замените турбину (704). Нанесите на уплотнительное кольцо турбины тонкий слой смазки, чтобы облегчить дальнейшую сборку корпуса генератора.



- При наличии повреждений замените прокладку (702) и (или) узел платы (705).
- Соберите корпус регулятора генератора и подключите к нему кабели питания и воздухопроводы, выполнив описанные выше действия в обратном порядке. См. раздел **Электрические схемы**, стр. 47.


ПРИМЕЧАНИЕ.

Не допускайте перекручивания гибкой платы при подключении узла платы (705).

- Запустите систему. Проверьте значение управляющего напряжения на странице с информацией об аварийных сигналах. Это значение должно составлять от 10 до 14 В постоянного тока.


Замена регулятора генератора переменного тока

- Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**, стр. 32.
- Отключите главную линию подачи питания.
- Открутите четыре гайки (4); оставьте две гайки на левой стороне панели. Откройте переднюю панель блока управления (11).
- Отключите воздухопровод подачи от узла генератора (265).



r_256991_313293_8

- Ослабьте поворотный фитинг (276) регулятора подачи воздуха и снимите его с модуля электромагнитного клапана (209).



- При необходимости отремонтируйте или замените детали регулятора генератора. Список деталей для ремонта регулятора см. в разделе **Узел генератора переменного тока**, стр. 72. Замените поворотный фитинг (276) регулятора подачи воздуха.
- Установите на регуляторе значение $12,6 \pm 10$ кПа ($1,26 \pm 0,07$ бар, 18 ± 1 фунт/кв. дюйм).
- Запустите систему. Проверьте значение напряжения на странице с информацией об аварийных сигналах. Это значение должно составлять от 10 до 14 В.

Средства управления потоком воздуха

Демонтаж узла управления потоком воздуха

1. Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**, стр. 32.
2. Отсоедините воздухопроводы пневмодвигателя и системы.
3. Снимите четыре гайки (7) с передней части кронштейна (319) узла управления потоком воздуха.
4. Извлеките узел.
5. Установите узел управления потоком воздуха на место, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Замена шарового клапана насоса для растворителя

1. Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**, стр. 32.
2. Отсоедините воздухопроводы пневмодвигателя и системы.
3. Снимите четыре гайки (7) с передней части кронштейна (319) узла управления потоком воздуха.
4. Извлеките узел.
5. Снимите две гайки (330) с передней части кронштейна (319) узла управления потоком воздуха.
6. Отключите воздухопровод (332), ведущий к узлу шарового клапана (326).
7. Замените узел шарового клапана. См. раздел **Детали модуля управления потоком воздуха (255761)**, стр. 74.
8. Соберите оборудование, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Замена регулятора подачи воздуха для растворителя


1. Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**, стр. 32.
2. Отсоедините воздухопроводы пневмодвигателя и системы.
3. Снимите четыре гайки (7) с передней части кронштейна (319) узла управления потоком воздуха.
4. Извлеките узел.
5. Снимите гайку регулятора (331) и отсоедините воздухопроводы (332, 333), ведущие к регулятору (325).
6. Снимите узел регулятора и установите вместо него новый. См. раздел **Детали модуля управления потоком воздуха (255761)**, стр. 74.
7. Соберите оборудование, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Замена регулятора подачи воздуха в систему

1. Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**, стр. 32.
2. Отсоедините воздухопроводы пневмодвигателя и системы.
3. Снимите четыре гайки (7) с передней части кронштейна (319) узла управления потоком воздуха.
4. Извлеките узел.
5. Снимите гайку (340) регулятора и отсоедините воздухопровод.
6. Выкрутите винты из быстродействующих зажимов и откройте зажимы (342b, 342c) на шарнире.
7. Снимите узел регулятора (345) и установите вместо него новый. См. раздел **Детали модуля управления потоком воздуха (255761)**, стр. 74.
8. Соберите оборудование, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Замена регулятора подачи воздуха в электромагнитный клапан

1. Снимите кожух. См. раздел **Снятие кожуха**, стр. 32.
2. Отсоедините воздухопроводы пневмодвигателя и системы.
3. Снимите четыре гайки (7) с передней части кронштейна (319) узла управления потоком воздуха.
4. Извлеките узел.
5. Отсоедините воздухопровод.
6. Извлеките датчик из блока (343).
7. Выкрутите винты из быстродействующих зажимов (342a, 342b), фиксирующих узел регулятора подачи воздуха (344).
8. Откройте зажимы (342a, 342b) на шарнире и извлеките их из блока (343).
9. Снимите узел регулятора (344) и установите вместо него новый. См. раздел **Детали модуля управления потоком воздуха (255761)**, стр. 74.
10. Соберите оборудование, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.
11. Установите на регуляторе подачи воздуха значение 0,55–0,58 МПа (5,5–5,8 бар, 80–85 фунтов/кв. дюйм).




r_xm1a00_312359_313289_9_9

Узел управления жидкостью




Узел дозировочных клапанов

- Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12.
- Отключите все жидкостные трубопроводы от узла дозировочного клапана (8).
- Выкрутите три болта (16) на задней части каждого дозировочного клапана (501) из кронштейна.
- Открутите седла корпусов дозировочных клапанов от переходников на смесительном коллекторе.




- Отключите термометр сопротивления (506) от кабельного зажима. Отключите датчик давления (507) и переходник жидкостного трубопровода от каждого дозировочного клапана (501).



- Снимите дозировочные клапаны. Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту дозировочных клапанов см. в руководстве 313342.
- Соберите узел дозировочных клапанов, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Узел смесительного коллектора

- Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12.
- Отсоедините трубопроводы для жидкости и растворителя от узла смесительного коллектора.
- Ослабьте четыре болта, прикрепляющих смесительный коллектор (508) к кронштейну.




- Открутите седла корпусов дозировочных клапанов от переходников на смесительном коллекторе.
- Извлеките четыре болта, прикрепляющих смесительный коллектор (508) к кронштейну.
- Снимите узел смесительного коллектора (508) с кронштейна. Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту смесительного коллектора см. в руководстве 312749.
- Соберите узел смесительного коллектора, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Датчики

Замена датчика давления жидкости


1. Закройте главный воздушный запорный клапан на воздухопроводе подачи и на системе.
2. Снимите давление жидкости. См. раздел **Процедура снятия давления**, стр. 12.
3. Откройте крышку блока управления. См. раздел **Пользовательский интерфейс (блок управления)**, стр. 32.
4. Отключите датчик давления (507) от модуля FCM (218).
5. Отключите датчик давления жидкости (507) от дозировочного клапана (501).



6. Установите новый датчик давления жидкости и вновь подключите датчик давления к модулю FCM.

Датчик температуры (термометр сопротивления, RTD – resistance thermal detector)

1. Закройте главный воздушный запорный клапан на воздухопроводе подачи и на системе.
2. Снимите давление жидкости. См. раздел **Процедура снятия давления**, стр. 12.
3. Откройте крышку блока управления. См. раздел **Пользовательский интерфейс (блок управления)**, стр. 32.
4. Отключите датчики температуры (506) от модуля FCM (218).



5. Отключите кабель RTD (506) от кабельного зажима.
6. Замените старый датчик температуры (RTD) на новый.
7. Включите кабель RTD (506) в кабельный зажим.
8. Включите датчик температуры (RTD) в разъем FCM под номером 5. Не используйте разъем под номером 6.
9. Закройте крышку блока управления.


Узел насоса



Перед техническим обслуживанием узла насоса необходимо снять либо узел насоса в целом, либо поршневой насос и пневматический двигатель по отдельности.

Демонтаж узла насоса

1. Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12.
2. Закройте шаровой клапан на выходном узле бункера.
3. Отключите поршневой насос от узла впуска жидкости.
 - Насос со степенью сжатия 50:1: отключите фитинг переходной втулки от поворотного фитинга узла впуска жидкости.
 - Насос со степенью сжатия 70:1: отключите шарнирный переходник от узла впуска жидкости.




ПРИМЕЧАНИЕ.

Сведения о техническом обслуживании и ремонте узла впуска жидкости см. в инструкции по эксплуатации двустенного бункера 312747.

4. Отсоедините пневматический двигатель.
 - a. Отключите кабель датчика, воздухопровод и провод заземления от пневматического двигателя.
 - b. Выкрутите крепежные винты (4) и шайбы (3), прикрепляющие пневматический двигатель (2) к монтажному кронштейну. См. иллюстрацию в разделе **Демонтаж пневматического двигателя**.

5. Снимите узел насоса за подъемное кольцо на пневматическом двигателе.




6. Сведения о техническом обслуживании и ремонте поршневого насоса см. в инструкции по эксплуатации поршневого насоса Xtreme 311762. Сведения о техническом обслуживании и ремонте пневматического двигателя см. в инструкции по эксплуатации пневматического двигателя NXT 311238.
7. Установите узел насоса на место, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.


Демонтаж поршневого насоса

Данная процедура выполняется с целью снятия поршневого насоса; пневматический двигатель остается на своем месте.

1. Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12.
2. Отключите поршневой насос от узла впуска жидкости. См. действия 2 и 3 в разделе **Демонтаж узла насоса**, стр. 44.
3. Снимите зажим (133) и сдвиньте крышку муфты (134) вверх, чтобы снять муфту (132).




- С помощью гаечного ключа удерживайте плоские поверхности стяжных шпилек, чтобы предотвратить их поворачивание. Отвинтите гайки (129) от стяжных шпилек (128) и осторожно снимите поршневой насос (66 или 67).



- Сведения о техническом обслуживании и ремонте поршневого насоса см. в инструкции по эксплуатации поршневого насоса Xtreme 311762.
- Установите поршневой насос на место, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Демонтаж пневматического двигателя


- Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12.
- Отсоедините поршневой насос от пневматического двигателя. См. действия 2 и 3 в разделе **Демонтаж поршневого насоса**, стр. 44.
- Отключите кабель датчика, воздухопровод и провод заземления от пневматического двигателя.
- Выкрутите крепежные винты (4) и шайбы (3), прикрепляющие пневматический двигатель (2) к монтажному кронштейну.



- Сведения о техническом обслуживании и ремонте пневматического двигателя см. в инструкции по эксплуатации пневматического двигателя NXT 311238.
- Установите пневматический двигатель на место, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Насос для растворителя

- Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12.
- Отключите жидкостный трубопровод (140) и воздухопроводы (107, 126) от насоса для растворителя.
- Выкрутите четыре винта (106), с помощью которых насос для растворителя (103) крепится к кронштейну (138). Снимите насос для растворителя.



- Сведения о техническом обслуживании и ремонте насоса для растворителя см. в инструкции по эксплуатации узла насоса Merkur 312794.
- Установите насос для растворителя на место, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Нагреватели жидкости

ПРИМЕЧАНИЕ.


Проводка для взрывозащищенных нагревателей (245863) изготовителем не предоставляется. Сведения о проводке, ремонте и деталях взрывозащищенных нагревателей см. в инструкции по эксплуатации нагревателя Viscon HP 309524.

Техническое обслуживание и ремонт

- Выполните процедуру снятия давления, описание которой приводится в разделе **Процедура снятия давления**, стр. 12.
- Отключите жидкостные трубопроводы и электропроводку от нагревателя жидкости.
- Сведения о техническом обслуживании и ремонте нагревателя см. в инструкции по эксплуатации нагревателя Viscon HP 309524.
- Подключите к нагревателю жидкостные трубопроводы и электропроводку.

Замена нагревателя


- Выполните описанные выше действия 1 – 2.
- Ослабьте четыре крепежных винта (X), стопорные шайбы (Y) и плоские шайбы (127) на задней стороне нагревателя (90). Поднимите нагреватель и снимите его с монтажной плиты.




- Замените нагреватель. Установите новый нагреватель, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

Электрические схемы


Упрощенная электрическая схема краскопульта XM с генератором переменного тока



Упрощенная пневматическая схема краскопульта XM с генератором переменного тока




Подробная электрическая схема краскопульта ХМ с генератором переменного тока (страница 1)



ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначение «NC» указывает на то, что провод не подключен.


Подробная электрическая схема краскопульта XM с генератором переменного тока (страница 2)




ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначение «NC» указывает на то, что провод не подключен.

Упрощенная электрическая схема краскопульта XM с питанием от сети


XM PLURAL COMPONENT SPRAYER WITH WALL POWER
Control



Упрощенная пневматическая схема краскопульта XM с питанием от сети




Подробная электрическая схема краскопульта ХМ с питанием от сети (страница 1)



ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначение «NC» указывает на то, что провод не подключен. Инструкции по подключению источника питания см. в руководстве 312359.

Подробная электрическая схема краскопульта ХМ с питанием от сети (страница 2)




ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначение «NC» указывает на то, что провод не подключен.

Схема проводки распределительной коробки

Нагреватели жидкости

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по подключению источника питания
см. в руководстве 312359.



Нагреватели бункеров






Схема проводки распределительной коробки



Спецификация деталей


Многокомпонентные краскопульты серии XM

 Не используйте шарнирный штуцер на входе в смеситель. Используйте трубу с внутренней резьбой.




ti21279a

Многокомпонентные краскопульты серии XM



Многокомпонентные краскопульты серии XM



Детали, используемые во всех моделях

Справоч-ный номер	Деталь	Описание	Кол-во	Справо-чный номер	Деталь	Описание	Кол-во
				56✓	15T396	ТРУБКА рециркуляционная	2
1		РАМА	1	57*	551390	СМОТРОВОЕ СТЕКЛО	10
2	257055	ДВИГАТЕЛЬ противообледенительный, 6500; см. инструкцию 311238	2	58	H73825	градуированное в емкости ШЛАНГ спаренный; 3/8—18 NPSM; длина 7,62 м (25')	1
2a	256893	КОРПУС линейного датчика в сборе; см. инструкцию 311328	2	59	15B729	МУФТА; 3/8—18 NPSM x 3/8—18 NPT	1
2b*	NXT102	БЛОК управления противообледенительный	2	60	15E592	КОРПУС смесителя	2
				61*	248927	КОМПЛЕКТ компонентов смесителя, в упаковке 25 шт.	1
3	100133	ШАЙБА стопорная	8	62	150287	МУФТА; 1/4—18 NPSM x 3/8—18 NPT	1
4	100101	ВИНТ с шестигранной головкой	8	63	H72510	ШЛАНГ спаренный; 1/4—18 NPSM; длина 3,05 м (10')	1
5	255761	МОДУЛЬ управления потоком воздуха верхний; см. раздел Детали модуля управления потоком воздуха (255761) , стр. 74	1	64	XTR704	ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ	1
				65	162024	МУФТА; 3/8—18 NPT x 3/8—18 NPT	1
				75*	206995	ЖИДКОСТЬ для щелевых уплотнений, 1 кварты	1
6	255762	КОЛЛЕКТОР впускной для распределения воздуха; см. раздел Детали воздуховпускового коллектора (255762) , стр. 77	1	95	15U655	НАКЛЕЙКА идентификационная	1
				96	15U654	НАКЛЕЙКА идентификационная	1
				101✓	114593	РУЧКА управления	2
7	112958	ГАЙКА с фланцем шестигранная	9	103	257463	НАСОС Merkur для растворителя; см. инструкцию 312794	1
8		УЗЕЛ управления жидкостью; см. раздел Детали узла управления жидкостью , стр. 76	1	104	256169	ПЛИТА насоса для растворителя	1
				105		ВИНТ с фланцевой шестигранной головкой	2
11	255771	БЛОК управления; см. раздел Детали блока управления (255771), стр. 70	1	106	112395	ВИНТ с фланцевой головкой	4
				107	248208	ШЛАНГ спаренный, длина 1,21 м (4')	1
12	256177	КОЖУХ передний	1	113	117666	КЛЕММА заземления	1
13	16P815	КОЖУХ задний	1	114	100028	ШАЙБА стопорная	1
14	117623	ГАЙКА колпачковая (3/8-16)	4	115	115901	КРОМКОРЕЗ	2
15	240900	ШЛАНГ спаренный, 76,2 см	3	120		ПРОВОД заземления в сборе	1
16	111801	ВИНТ с шестигранной головкой	10	121		ПРОВОД электрический медный	1
17	121471	ШАРНИР фрикционный позиционирующий	2	122	109025	КОЛЬЦО клеммное	1
				124▲		НАКЛЕЙКА для устройства регулировки давления	2
18	15T568	ДВЕРЦА кожуха	1	125*✓	162449	НИППЕЛЬ переходный; 1/2 x 1/4 NPT	2
19	15T567	ГАЙКА шарнирная для опорной шайбы	4	128	257150	ШПИЛЬКА стяжная	6
20	112380	ВИНТ мелкий крепежный с округленной головкой	8	129	101712	ГАЙКА стопорная	6
21	054172	ТРУБКА полиамидная черная, наружный диаметр 1/4, длина 3,05 м		131	15H392	ШТОК переходной	2
22	054175	ТРУБКА полиамидная неокрашенная, наружный диаметр 1/4, длина 2,15 м		132	244819	МУФТА в сборе	2
23	C12508	ТРУБКА полиамидная круглая, длина 39,6 см		133	244820	ЗАЖИМ монтажный петличный	2
24	160327	ФИТИНГ переходной, 90°	2	134	197340	КРЫШКА муфты	2
27	114601	КАБЕЛЕПРОВОД гибкий неметаллический, 91,44 см (3')		135	113796	ВИНТ с фланцевой шестигранной головкой	1
28	115313	ЗАГЛУШКА для трубы	8	136*	114958	ЛЕНТА крепежная	10
29	121688	СОЕДИНИТЕЛЬ; 3/8 NPT x 3/8 PTC	1	137*	054760	ТРУБКА полиуретановая черная, длина 1,06 м (3,5')	-
30	108636	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ	1	138	256561	ПЛИТА монтажная насоса для растворителя	1
31	114434	МАНОМЕТР жидкостный, нержавеющая сталь	1	139	111799	ВИНТ с шестигранной головкой	4
32▲	15T468	НАКЛЕЙКА с предупреждением	2	140	256421	ШЛАНГ сифонный в сборе	1
33▲		НАКЛЕЙКА с кодами сигналов	1	141	181073	ФИЛЬТР сеточный впускной	1
	15U926	Английский		142	116935	ВИНТ с головкой	1
✓15X126		Все языки		143	100081	ВТУЛКА трубная	1
34▲	15W598	НАКЛЕЙКА с предупреждением	1	144	157350	ПЕРЕХОДНИК, 3/8 NPT x 1/4 NPT	1
35*	15U656	НАКЛЕЙКА идентификационная	1	145	15T258	КЛЮЧ гаечный Xtreme	1
38	293547	НАКЛЕЙКА идентификационная	1	146✓	159239	НИППЕЛЬ переходный; 1/2 x 3/8 NPT	1
51	15M987	КОЛЕНО, 60°	2	147*	16A004	ФЛЭШ-ДИСК USB, 4 ГБ	1
53	H75003	ШЛАНГ спаренный; 1/2—14 NPSM; длина 91,44 см (3')	3	156*	126786	ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ, ограничительного клапана	1
54	H75002	ШЛАНГ спаренный; 1/2—14 NPSM; длина 60,96 см (2')	1			▲ Запасные наклейки, бирки и карточки с символами опасности и предупреждениями предоставляются бесплатно.	
55✓	H53806	ШЛАНГ спаренный; 3/8—18 NPSM; длина 1,82 м (6')	2			* Детали, отсутствующие на иллюстрациях.	
						✓ Детали в разобранном состоянии.	

Детали, входящие в состав различных моделей

Модели XM1___ и XM2___

Справоч-ный номер	Деталь	Описание	Модели многокомпонентных краскопультов XM-50									
			XM1A00	XM1B00	XM1C00	XM1D00	XM1E00	XM2A00	XM2B00	XM2C00	XM2D00	XM2E00
52	117623	ГАЙКА колпачковая										
66	L250C4	ОСНОВАНИЕ стороны А; см. инструкцию 311762	1	1	1	1	1					
	L250C3	ОСНОВАНИЕ стороны А (без фильтра); см. инструкцию 311762						1	1	1	1	1
67	L220C4	ОСНОВАНИЕ стороны В; см. инструкцию 311762	1	1	1	1	1					
	L220C3	ОСНОВАНИЕ стороны В (без фильтра); см. инструкцию 311762						1	1	1	1	1
69	15H652	НАКЛЕЙКА для двигателя со стороны А	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	15H654	НАКЛЕЙКА для двигателя со стороны В	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	121295	ВИНТ с головкой под торцевой ключ										
77		НАКЛЕЙКА для системы	1	1	1			1	1	1		
						1	1				1	1
80	158491	ТРУБКА соединительная, 1/2 NPT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
81	100361	ЗАГЛУШКА для трубы										
82	15R529	БЛОК распределения жидкости										
83	156684	ШТУЦЕР переходной										
84	121139	КОЛЬЦО уплотнительное, политетрафторэтилен										
85	15J594	КОРПУС обратного клапана										
86	15J916	РУКОЯТКА синяя										
87	15R380	РУКОЯТКА зеленая										
88	255747	КЛАПАН вставной										
89	24A034	РАМА дистанционного смесительного коллектора										
90	245869	НАГРЕВАТЕЛЬ жидкости	2	2					2	2		
	245863					2						2
91	256540	КОРОБКА распределительная		1					1			
92	113796	ВИНТ с фланцевой шестигранной головкой	1	5	1	1	1	1	5	1	1	1
93	111801	ВИНТ с шестигранной головкой										
94	113498	КЛАПАН снятия давления, 0,76 МПа (7,6 бар, 110 фунтов/кв. дюйм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100✓	222200	КЛАПАН ограничительный	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
102✓	156849	ТРУБА со штуцерами, 3/8 NPT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
108		НАКЛЕЙКА для XM50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		НАКЛЕЙКА для XM70										
112		КАБЕЛЬ CAN искробезопасный, для соединения дисплея с модулем USB; два гнезда B	1	1	1			1	1	1		
116†	158683	КОЛЕНО, 90°		2	2		2		2	2		2
117	15T967	КАБЕЛЬ нагревателя		2	2				2	2		
118	116171	ВТУЛКА компенсатора натяжения		2	2				2	2		
119	122032	ЗАЖИМ соединительный изолирующий		4	4				4	4		
126	H42506	ШЛАНГ спаренный, 4500 фунтов/кв. дюйм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
127	100527	ШАЙБА		8	8		8		8	8		8

Модели XM1_ _ _ и XM2_ _ _ (продолжение)

Справоч-чный номер	Деталь	Описание	Модели многокомпонентных краскопультов XM-50									
			XM1A00	XM1B00	XM1C00	XM1D00	XM1E00	XM2A00	XM2B00	XM2C00	XM2D00	XM2E00
128*	224458	ФИЛЬТР насоса, 30 меш (2 шт.)	1	1	1	1	1					
152	162505	ШТУЦЕР шарнирный; наружная резьба 3/8 x внутренняя резьба 1/2 NPT										
153	155699	КОЛЕНО наружное; 3/8 – 18 NPT										
154	159239	НИППЕЛЬ трубный; 1/2 x 3/8 NPT										
155	164672	ПЕРЕХОДНИК										

† Деталь, необходимая для установки нагревателей жидкости на ненагреваемый краскопульт.

* Деталь, отсутствующая на иллюстрациях.

✓ Детали в разобранном состоянии.

Детали, входящие в состав различных моделей (продолжение)**Модели XM3____ и XM4____**

Справоч-чный номер	Деталь	Описание	Модели многокомпонентных краскопультов XM								
			XM3A00	XM3B00	XM3C00	XM3D00	XM3E00	XM4A00	XM4B00	XM4C00	XM4D00
52	117623	ГАЙКА колпачковая									
66	L180C4	ОСНОВАНИЕ стороны А; см. инструкцию 311762	1	1	1	1	1				
	L180C3	ОСНОВАНИЕ стороны А (без фильтра); см. инструкцию 311762						1	1	1	1
67	L145C4	ОСНОВАНИЕ стороны В; см. инструкцию 311762	1	1	1	1	1				
	L145C3	ОСНОВАНИЕ стороны В (без фильтра); см. инструкцию 311762						1	1	1	1
69	15H107	НАКЛЕЙКА для двигателя со стороны А	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	15J692	НАКЛЕЙКА для двигателя со стороны В	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	121295	ВИНТ с головкой под торцевой ключ									
77		НАКЛЕЙКА для системы	1	1	1			1	1	1	
						1	1				1
80	158491	ТРУБКА соединительная, 1/2 НРТ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
81	100361	ЗАГЛУШКА для трубы									
82	15R529	БЛОК распределения жидкости									
83	156684	ШТУЦЕР переходной									
84	121139	КОЛЬЦО уплотнительное, политетрафторэтилен									
85	15J594	КОРПУС обратного клапана									
86	15J916	РУКОЯТКА синяя									
87	15R380	РУКОЯТКА зеленая									
88	255747	КЛАПАН вставной									
89	24A034	РАМА дистанционного смесительного коллектора									
90	245869	НАГРЕВАТЕЛЬ жидкости		2	2			2	2		
	245863					2					2
91	256540	КОРОБКА распределительная		1				1			
92	113796	ВИНТ с фланцевой шестигранной головкой	1	5	1	1	1	1	5	1	1
93	111801	ВИНТ с шестигранной головкой									
94	116643	КЛАПАН снятия давления, 0,63 МПа (6,3 бар, 90 фунтов/кв. дюйм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100✓	222200	КЛАПАН ограничительный	2	2	2	2	2	2	2	2	2
102✓	156849	ТРУБА со штуцерами, 3/8 НРТ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
108		НАКЛЕЙКА для XM50									
		НАКЛЕЙКА для XM70	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112		КАБЕЛЬ CAN искробезопасный, для соединения дисплея с модулем USB; два гнезда В	1	1	1			1	1	1	
116†	158683	КОЛЕНЬО, 90°		2	2		2		2	2	
117	15T967	КАБЕЛЬ нагревателя		2	2				2	2	
118	116171	ВТУЛКА компенсатора натяжения		2	2				2	2	
119	122032	ЗАЖИМ соединительный изолирующий		4	4				4	4	
126	H42506	ШЛАНГ спаренный, 4500 фунтов/кв. дюйм	1	1	1	1	1	1	1	1	1
127	100527	ШАЙБА		8	8		8		8	8	

Модели XM3_ _ _ и XM4_ _ _ (продолжение)

Справоч-чный номер	Деталь	Описание	Модели многокомпонентных краскопультов XM									
			XM3A00	XM3B00	XM3C00	XM3D00	XM3E00	XM4A00	XM4B00	XM4C00	XM4D00	XM4E00
128*	224458	ФИЛЬТР насоса, 30 меш (2 шт.)	1	1	1	1	1					
152	162505	ШТУЦЕР шарнирный; наружная резьба 3/8 x внутренняя резьба 1/2 NPT										
153	155699	КОЛЕНО наружное; 3/8 – 18 NPT										
154	159239	НИППЕЛЬ трубный; 1/2 x 3/8 NPT										
155	164672	ПЕРЕХОДНИК										

† Деталь, необходимая для установки нагревателей жидкости на ненагреваемый краскопульт.

* Деталь, отсутствующая на иллюстрациях.

✓ Детали в разобранном состоянии.

Детали, входящие в состав различных моделей (продолжение)

Модели XM5___ и XM6___

Справоч- ный номер	Деталь	Описание	Модели многокомпонентных краскопультов XM									
			XM5A00	XM5B00	XM5C00	XM5D00	XM5E00	XM6A00	XM6B00	XM6C00	XM6D00	XM6E00
52	117623	ГАЙКА колпачковая	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
66	L250C4	ОСНОВАНИЕ стороны А; см. инструкцию 311762	1	1	1	1	1					
	L250C3							1	1	1	1	1
67	L220C4	ОСНОВАНИЕ стороны В; см. инструкцию 311762	1	1	1	1	1					
	L220C3							1	1	1	1	1
69	15H652	НАКЛЕЙКА для двигателя со стороны А	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	15H654	НАКЛЕЙКА для двигателя со стороны В	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	121295	ВИНТ с головкой под торцевой ключ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
77		НАКЛЕЙКА для системы	1	1	1			1	1	1		
						1	1				1	1
80	158491	ТРУБКА соединительная, 1/2 NPT	4	6	6	4	6	4	6	6	4	6
81	100361	ЗАГЛУШКА для трубы	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
82	15R529	БЛОК распределения жидкости	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
83	156684	ШТУЦЕР переходной	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
84	121139	КОЛЬЦО уплотнительное, политетрафторэтилен	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
85	15J594	КОРПУС обратного клапана	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
86	15J916	РУКОЯТКА синяя	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87	15R380	РУКОЯТКА зеленая	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
88	255747	КЛАПАН вставной	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
89	24A034	РАМА дистанционного смесительного коллектора	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90	245869	НАГРЕВАТЕЛЬ жидкости		2	2				2	2		
	245863						2					2
91	256540	КОРОБКА распределительная		1					1			
92	113796	ВИНТ с фланцевой шестигранной головкой	1	5	1	1	1	1	5	1	1	1
93	111801	ВИНТ с шестигранной головкой	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
94	113498	КЛАПАН снятия давления, 0,76 МПа (7,6 бар, 110 фунтов/кв. дюйм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100✓	222200	КЛАПАН ограничительный	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
102❖	156849	ТРУБА со штуцерами, 3/8 NPT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
108		НАКЛЕЙКА для XM50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		НАКЛЕЙКА для XM70										
112		КАБЕЛЬ CAN искробезопасный, для соединения дисплея с модулем USB; два гнезда B	1	1	1			1	1	1		
116†	158683	КОЛЕНО, 90°		2	2		2		2	2		2
117	15T967	КАБЕЛЬ нагревателя		2	2				2	2		
118	116171	ВТУЛКА компенсатора натяжения		2	2				2	2		
119	122032	ЗАЖИМ соединительный изолирующий		4	4				4	4		
126	H42506	ШЛАНГ спаренный, 4500 фунтов/кв. дюйм										
127	100527	ШАЙБА		8	8		8		8	8		8

Модели XM5_ _ _ и XM6_ _ _(продолжение)

Справоч-чный номер	Деталь	Описание	Модели многокомпонентных краскопультов XM									
			XM5A00	XM5B00	XM5C00	XM5D00	XM5E00	XM6A00	XM6B00	XM6C00	XM6D00	XM6E00
128*	224458	ФИЛЬТР насоса, 30 меш (2 шт.)	1	1	1	1	1					
152	162505	ШТУЦЕР шарнирный; наружная резьба 3/8 x внутренняя резьба 1/2 NPT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
153	155699	КОЛЕНО наружное; 3/8–18 NPT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154	159239	НИППЕЛЬ трубный; 1/2 x 3/8 NPT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155	164672	ПЕРЕХОДНИК	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

† Деталь, необходимая для установки нагревателей жидкости на ненагреваемый краскопульт.

* Деталь, отсутствующая на иллюстрациях.

✓ Детали в разобранном состоянии.

❖ Деталь для установки дистанционного ограничительного клапана.

Детали, входящие в состав различных моделей (продолжение)**Модели XM7___ и XM8___**

Справоч-чный номер	Деталь	Описание	Модели многокомпонентных краскопультов XM									
			XM7A00	XM7B00	XM7C00	XM7D00	XM7E00	XM8A00	XM8B00	XM8C00	XM8D00	XM8E00
52	117623	ГАЙКА колпачковая	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
66	L180C4	ОСНОВАНИЕ стороны А; см. инструкцию 311762	1	1	1	1	1					
	L180C3							1	1	1	1	1
67	L145C4	ОСНОВАНИЕ стороны В; см. инструкцию 311762	1	1	1	1	1					
	L145C3							1	1	1	1	1
69	15H107	НАКЛЕЙКА для двигателя со стороны А	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	15J692	НАКЛЕЙКА для двигателя со стороны В	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	121295	ВИНТ с головкой под торцевой ключ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
77		НАКЛЕЙКА для системы	1	1	1			1	1	1		
						1	1				1	1
80	158491	ТРУБКА соединительная, 1/2 NPT	4	6	6	4	6	4	6	6	4	6
81	100361	ЗАГЛУШКА для трубы	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
82	15R529	БЛОК распределения жидкости	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
83	156684	ШТУЦЕР переходной	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
84	121139	КОЛЬЦО уплотнительное, полититрафторэтилен	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
85	15J594	КОРПУС обратного клапана	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
86	15J916	РУКОЯТКА синяя	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87	15R380	РУКОЯТКА зеленая	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
88	255747	КЛАПАН вставной	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
89	24A034	РАМА дистанционного смесительного коллектора	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90	245869	НАГРЕВАТЕЛЬ жидкости		2	2				2	2		
	245863							2				2
91	256540	КОРОБКА распределительная		1					1			
92	113796	ВИНТ с фланцевой шестигранной головкой	1	5	1	1	1	1	5	1	1	1
93	111801	ВИНТ с шестигранной головкой	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
94	116643	КЛАПАН снятия давления, 0,63 МПа (6,3 бар, 90 фунтов/кв. дюйм)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100✓	222200	КЛАПАН ограничительный	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
102❖	156849	ТРУБА со штуцерами, 3/8 NPT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
108		НАКЛЕЙКА для XM50										
		НАКЛЕЙКА для XM70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112		КАБЕЛЬ CAN искробезопасный, для соединения дисплея с модулем USB; два гнезда B	1	1	1			1	1	1		
116†	158683	КОЛЕНО, 90°		2	2		2		2	2		2
117	15T967	КАБЕЛЬ нагревателя		2	2				2	2		
118	116171	ВТУЛКА компенсатора натяжения		2	2				2	2		
119	122032	ЗАЖИМ соединительный изолирующий		4	4				4	4		
126	H42506	ШЛАНГ спаренный, 4500 фунтов/кв. дюйм										
127	100527	ШАЙБА		8	8		8		8	8		8

Модели XM7_ _ _ и XM8_ _ _(продолжение)

Справоч-чный номер	Деталь	Описание	Модели многокомпонентных краскопультов XM									
			XM7A00	XM7B00	XM7C00	XM7D00	XM7E00	XM8A00	XM8B00	XM8C00	XM8D00	XM8E00
128*	224458	ФИЛЬТР насоса, 30 меш (2 шт.)	1	1	1	1	1					
152	162505	ШТУЦЕР шарнирный; наружная резьба 3/8 x внутренняя резьба 1/2 NPT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
153	155699	КОЛЕНО наружное; 3/8 – 18 NPT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154	159239	НИППЕЛЬ трубный; 1/2 x 3/8 NPT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155	164672	ПЕРЕХОДНИК	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

† Деталь, необходимая для установки нагревателей жидкости на ненагреваемый краскопульт.


* Деталь, отсутствующая на иллюстрациях.

✓ Деталь в разобранном состоянии.

❖ Деталь для установки дистанционного ограничительного клапана.

Детали блока управления (255771)

Модели пневматической и электрической конструкции



ti18050a

Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во	Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во
201	БЛОК управления		1	205†	262642	КОМПЛЕКТ деталей для замены дисплея; вкл. детали 204 и 206	1
202	НАКЛЕЙКА для дисплея управления		1	206	16A265	МАРКЕР программного обеспечения	1
203†	262641 КОМПЛЕКТ деталей для замены модуля USB; вкл. детали 219 и 206		1	207†	262643	КОМПЛЕКТ деталей для замены модуля FCM; вкл. детали 218 и 206	1
204●	257484 КОМПЛЕКТ деталей модуля дисплея			208	256555	ВИНТ с округленной головкой	4
204a	15M483 УСТРОЙСТВО защитное для мембранны дисплея (кол-во: 10)		1	209	121636	МОДУЛЬ электромагнитного клапана искробезопасный	1
204b	ВИНТ с округленной головкой; #6 x 7/8"		4	209a	15A789	КЛАПАН электромагнитный с разъемом DIN	4
●204c	288997 КОРПУС модуля дисплея задний искробезопасный		1	209b	15A799	ПРОКЛАДКА выпускная для электромагнитного клапана	1
204d	255727 КОРПУС модуля данных передний		1	209c	106084	ПРОКЛАДКА выпускная и выпускная для электромагнитного клапана	1
204e	277463 КРЫШКА для доступа к дисплею низкого уровня		1	210	15R379	ВИНТ мелкий крепежный с округленной головкой	2
204f	113768 ВИНТ с плоской головкой под торцовый ключ		4	214	15B056	ПРОКЛАДКА для блока управления	1
204g	15R458 ПРОКЛАДКА для передней панели управления		1	215	270	НАКЛЕЙКА	1
▲204h	15W958 НАКЛЕЙКА для батареи с предупреждением		1	216*	122000	НАКЛЕЙКА для пневматического двигателя и дозировочного клапана	1
				217		УСТРОЙСТВО сигнальное для монтажа на панели	1

Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во
218●	255920	МОДУЛЬ управления жидкостью	1
219●	257088	МОДУЛЬ USB в сборе	1
219a	289899	ОСНОВАНИЕ	1
●219b	289900	МОДУЛЬ USB	1
219c	277674	МОДУЛЬ дверцы	1
220	121618	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ пусковой зеленый клавишный	1
221	15R324	ЖГУТ монтажный для модуля USB с перемычками; 81,28 см (32")	1
222	121619	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ красный клавишный	1
223	121617	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ двухпозиционный с ключом	1
223a*	123412	КЛЮЧ запасной (парный)	1
224	117745	ВТУЛКА компенсатора натяжения	1
225	117625	ГАЙКА стопорная	1
226	113505	ГАЙКА предохранительная шестигранная	6
227	15B090	ПРОВОД заземления для дверцы	1
228	558685	ШАЙБА стопорная наружная	1
229	15R343	ЗАЖИМ заземления электрический	1
230	065213	ПРОВОД медный электрический	3
231*	172953	НАКЛЕЙКА с обозначениями	2
232	120493	ЗАЩЕЛКА крепежная	3
233	15H189	ЧЕХОЛ с заведенным внутрь проводом	1
234	15G816	КРЫШКА с пластиной для проводов	1
235	110637	ВИНТ мелкий крепежный с округленной головкой	4
236	15R325	ЧЕХОЛ пылезащитный с гнездом для перемычек	1
237	120494	БЛОК переключателя нормально открытый	2
238	120495	БЛОК переключателя нормально закрытый	1
239	15M974	ЖГУТ монтажный для переключателя с ключом	1
240	15M975	ЖГУТ монтажный для пускового переключателя и сигнального устройства	1
241	15M976	ЖГУТ монтажный для выключателя	1
242	15M977	ЖГУТ монтажный для электромагнитного клапана	2
243	121988	ФИКСАТОР направляющий для жгута проводов	4
244	195875	ВИНТ мелкий крепежный с округленной головкой	1
245	102063	ШАЙБА стопорная	1
246	15U542	КАБЕЛЬ двигателя	2
251▲		НАКЛЕЙКА для модуля USB с предупреждением	1
	15X214	Английский	
	15X393	Все языки	
252*	122829	КАБЕЛЕПРОВОД, 23,13 см (0,75")	-

▲ Запасные наклейки, бирки и карточки с символами опасности и предупреждениями предоставляются бесплатно.


* Детали, отсутствующие на иллюстрациях.

На базовых электронных компонентах оборудования отсутствует программное обеспечение XM. В связи с этим вам необходимо установить программное обеспечение перед началом работы с оборудованием, воспользовавшись маркером для обновления программного обеспечения (206).

† Вкл. маркер программного обеспечения (206) и инструкцию.


Вспомогательные приспособления для питания блока управления

Узел генератора переменного тока




Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во
260	15B090	ПРОВОД заземления для дверцы	1
261	100284	ГАЙКА шестигранная	1
262	102063	ШАЙБА стопорная, углеродистая сталь	1
263	110637	ВИНТ мелкий крепежный с округленной головкой	5
264*	C12508	ТРУБКА полиамидная круглая, длина 1,54 м (5,0')	1
265	255728	МОДУЛЬ генератора переменного тока; см. стр. 78	1
266	15V778	КАБЕЛЬ CAN искробезопасный, два гнезда В; 50,8 см (20")	1
267	15V782	КАБЕЛЬ CAN искробезопасный, штекер В и гнездо В; 50,8 см (20")	1
268	15V783	КАБЕЛЬ CAN искробезопасный, гнездо А и штекер В; 99,06 см (39")	1

Кабельные соединения узла генератора




Узел регулятора подачи воздуха



Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во
276	156971	НИППЕЛЬ короткий; 2 x 1/4–18 NPT	1
277	115243	РЕГУЛЯТОР подачи воздуха; 1/4 NPT	1
278	112307	КОЛЕНО соединительное, 90°; внутренняя резьба 1/8 npt(f) x наружная резьба 1/8 npt(m); углеродистая сталь	1
279	15W017	КЛАПАН регулятора предохранительный	1
280	115841	КОЛЕНО шарнирное ввертное, 1/4 NPT	1
281	104655	МАНОМЕТР воздушный	1
282	156823	ШАРНИР соединительный, 2 x 1/4–18 NPT	1


Узел блока питания от сети переменного тока




Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во
262	102063	ШАЙБА стопорная, углеродистая сталь	1
263	110637	ВИНТ мелкий крепежный с округленной головкой	3
266	15V778	КАБЕЛЬ CAN искробезопасный, два гнезда B; 50,8 см (20")	1
270	15V747	БЛОК питания, 24 В, 2,5 А, 60 Вт	1
271	115306	ФИЛЬТР блока питания	1
272*		КАБЕЛЬ питания для блока управления	1
272a*	15X407	КАБЕЛЬ питания с вилкой для США	1
272b*	15Y685	КАБЕЛЬ, 240 В, 10 А, IEC320	1
	195551	ФИКСАТОР для кабельного переходника	1
	242001	НАБОР кабелей для переходника для Европы	1
	242005	НАБОР кабелей для переходника для Австралии	1
273	100035	ВИНТ мелкий крепежный с округленной головкой	4
274	15V779	КАБЕЛЬ CAN искробезопасный, два гнезда B; 1 м (39,4")	1

* Деталь, используемая только в составе моделей XM_A_.

* Детали, отсутствующие на иллюстрациях.




Детали модуля управления потоком воздуха (255761)



Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во	Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во	
303	157350	НИППЕЛЬ трубный; 1/2 x 3/8 NPT	1	332	054760	ТРУБКА полиуретановая круглая черная, 3,18 см (1,25")	-	
304	108307	КОЛЕНО трубное ввертное	1	333		ТРУБКА полиуретановая круглая, 18,5 см (0,6')	-	
306	101689	МАНОМЕТР воздушный	2	334	100840	КОЛЕНО наружное	1	
307	117346	КЛАПАН шаровой выпускной	1	335	162453	ФИТИНГ, 1/4 NPSM x 1/4 NPT	2	
308	114316	КОЛЕНО шарнирное ввертное	1	336	114114	КОЛЕНО шарнирное ввертное	1	
309*	114109	КОЛЕНО шарнирное ввертное, наружный диаметр трубы 1/4	2	337	114128	КОЛЕНО шарнирное ввертное	1	
310	158962	КОЛЕНО наружное, внутренняя резьба 1/4 x наружная резьба 1/8	1	338	164259	КОЛЕНО наружное	1	
311	116643	КЛАПАН предохранительный для снятия давления	1	340★	122336	ГАЙКА для панели регулятора	1	
312	100721	ЗАГЛУШКА для трубы	3	341★	113440	ПЕРЕХОДНИК	2	
313	119992	ТРУБА со штуцерами, 3/4 x 3/4 NPT	2	342★	113431	ЗАЖИМ быстродействующий	4	
315	156589	ПЕРЕХОДНИК соединительный, 90°	1	343★	113442	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	2	
316	113911	МАНОМЕТР воздушный	1	344★	15R488	РЕГУЛЯТОР	1	
317	160327	ПЕРЕХОДНИК соединительный, 90°	2	344a	123454	ФИЛЬТР, 5 мкм	1	
318	15T119	НАКЛЕЙКА для системы управления КРОНШТЕЙН для устройств управления потоком воздуха	1	345★	15R487	РЕГУЛЯТОР	1	
319			1	346★	15R486	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ	1	
320	15R437	КРОНШТЕЙН с переходником для устройств управления потоком воздуха	2	347★	15R485	КЛАПАН двойной управляющий	1	
321	121432	ВИНТ мелкий крепежный с плоской шестигранной головкой	2	★ Детали, входящие в комплект деталей для управления потоком воздуха 255772 (приобретается отдельно).				
322	115942	ГАЙКА шестигранная с фланцевой головкой	4	* В составе моделей, выпускавшихся ранее, использовалась трубка 114469 (5/32).				
325	116513	РЕГУЛЯТОР подачи воздуха	1					
326	121457	КЛАПАН шаровой воздушный для монтажа на панели	1					
327	121424	МАНОМЕТР для монтажа на панели, 3,81 см (1,5")	1					
328	100451	МУФТА	1					
329	114151	КОЛЕНО шарнирное ввертное	2					
330	100264	ВИНТ мелкий крепежный с округленной головкой	2					
331	116514	ГАЙКА регулятора	1					



Детали распределительной коробки (256540)



г_312359_313289_38

Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во	Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во
401		КОРПУС для электрооборудования	1	428*	15U954	ЖГУТ монтажный для распределительной коробки	1
402	117545	РУЧКА отключения операторская	1		113505	ГАЙКА предохранительная шестигранная	4
403	117564	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ размыкающий, 100 А	1		15U662	НАКЛЕЙКА идентификационная	1
404	117553	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ размыкающий для расширения фазы, 100 А	1	431	МАРКЕР клеммной колодки	2	
405	15U423	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 25 А	4	432	МАРКЕР клеммной колодки	2	
406	255047	ВТУЛКА компенсатора натяжения, резьба M40	1	433	112948	ВИНТ мелкий крепежный	1
407	255048	ВТУЛКА компенсатора натяжения, резьба M40	1	434	100166	ГАЙКА полной высоты шестигранная	1
408	116171	ВТУЛКА компенсатора натяжения	2	435	15R344	НАКЛЕЙКА идентификационная для проводки	1
409	117745	ВТУЛКА компенсатора натяжения	1	436*	196548	НАКЛЕЙКА с информацией о мерах предосторожности	1
410	117625	ГАЙКА стопорная	1			СХЕМА проводки	1
411	15U543	ПРОБКА с отверстием, 7/8"	1	438*	558685	ШАЙБА наружная, 1/4	1
412	15U544	ПРОБКА с отверстием, 11/8"	3	439			
413	117666	КЛЕММА заземления	1		▲ Запасные наклейки, бирки и карточки с символами опасности и предупреждениями предоставляются бесплатно.		
414	115942	ГАЙКА шестигранная с фланцевой головкой	1		* Детали, отсутствующие на иллюстрациях.		
415		НАПРАВЛЯЮЩАЯ монтажная, 7,62 см (3")	1				
416		НАПРАВЛЯЮЩАЯ монтажная	1				
417	255045	ПЛАНКА зажимная	4				
419		КРЫШКА концевая	1				
420	255050	ПРЕРЫВАТЕЛЬ, 25 А	2				
421	121623	ПРЕРЫВАТЕЛЬ, 10 А	3				
422	120570	КОЛОДКА клеммная	5				
425		ШИНА электропитания, 6 контактов	1				
426	117679	СОЕДИНИТЕЛЬ питания с наконечником	2				
427	120573	МОСТ вставной	2				


Детали узла управления жидкостью



r_312359_313289_37

Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во	
501*	255478	КЛАПАН дозировочный	2	↗ Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации дозировочного клапана 313342.
502‡	245143	КЛАПАН отбора проб	2	↗ Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации поршневых насосов Xtreme 311762. Выпускается комплект деталей для ремонта 245145.
503§	15R381	РУКОЯТКА клапана рециркуляции (черная)	2	
504§*	255747	КЛАПАН вставной обратный	4	↗ Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации запорного обратного клапана повышенного расхода для тяжелого режима работы 313343.
505§	15J594	КОРПУС обратного клапана	2	
505a	121139	КОЛЬЦО уплотнительное для клапана, политетрафторэтилен	2	↗ Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации запорного обратного клапана повышенного расхода для тяжелого режима работы 313343.
506	15R347	ДАТЧИК температуры сопротивления	2	
507	15M669	ДАТЧИК давления жидкости	2	◆ Дополнительные сведения и номера деталей см. в инструкции по эксплуатации комплектов деталей смесительных коллекторов ХМ 312749.
507a	121399	КОЛЬЦО уплотнительное для датчика давления	2	
508◆	255684	КОЛЛЕКТОР смесительный в сборе	1	* Выпускается комплект уплотнений 256239.
509◆		КЛАПАН ограничительный в сборе	1	
510◆	214037	КЛАПАН для растворителя запорный в сборе	1	
511◆		РУКОЯТКА для клапана смесительного коллектора (сине-зеленая)	2	
512	15T072	ЗАЖИМ кабельный	2	
513	15T071	ФИТИНГ для термометра	2	

Детали воздуховпускного коллектора (255762)




r_xm1a00_312359_313289_21a

Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во
601	207675	КОЛЛЕКТОР воздушный	1
602	119992	ТРУБА со штуцерами, 3/4 x 3/4 NPT	2
603	15E145	КОЛЛЕКТОР для распределения воздуха	1
604	117628	ФИЛЬТР воздушный с автоматическим спуском, 3/4 NPT	1
604a*	106204	ЭЛЕМЕНТ фильтрующий, 3/4 NPT	
605	122327	КОЛНО трубное ввертное	1
606	113218	КЛАПАН шаровой выпускной	1
607	157785	ШАРНИР	1
608	156172	ШТУЦЕР шарнирный	1
609	100509	ЗАГЛУШКА для трубы	1
610	114234	ЗАГЛУШКА с шестигранной головкой	1
611	155699	КОЛНО наружное	3
614	166590	КОЛНО наружное	1
616	157350	ПЕРЕХОДНИК	3
617	115781	ЗАГЛУШКА с крышкой	2

* Деталь, отсутствующая на иллюстрациях.

Детали модуля генератора переменного тока (255728)



r_255278_313289a

Справочный номер	Деталь	Описание	Кол-во
701		КОРПУС верхний и нижний	1
702		ПРОКЛАДКА в штабеле внутренняя	1
703		ПРОКЛАДКА для корпуса	1
704	257147	ТУРБИНА	1
705		ПЛАТА в сборе	1
706	122161	ФИТИНГ для воздухопровода	1
707▲	15R337	НАКЛЕЙКА с предупреждением	1
708	114380	ВИНТ с головкой под торцевой ключ	7
709*	C12508	ТРУБКА полиамидная, длина 61,68 см (2')	-
710	122848	ФИТИНГ для воздухопровода	1
711▲	172953	НАКЛЕЙКА с информацией о заземлении	1

▲ Запасные наклейки, бирки и карточки с символами опасности и предупреждениями предоставляются бесплатно.

* Деталь, отсутствующая на иллюстрациях.

Перечень деталей для ремонта и запасных деталей

ПРИМЕЧАНИЕ.

Номера деталей и конструкция подсистем могут изменяться. Списки действующих номеров деталей и соответствующие руководства содержатся на сайте www.graco.com.

Справоч-чный номер	Деталь	Описание	Кол-во	Деталь узла
2	257055	Двигатель NXT с линейным датчиком	2	Двигатель
2	NXT600	Комплект уплотнений для двигателя	2	Двигатель
2	NXT135	Комплект уплотнений для воздушного клапана	2	Двигатель
2	NXT136	Комплект деталей для модернизации воздушного клапана	2	Двигатель
2a	256893	Линейный датчик	2	Двигатель
60	262478	Корпус смесителя, без смесителя; внутренний диаметр 1/2", резьба 3/8 nptm	2	Система
61	248927	Стержни миксера; 12 элементов, 1/2", в упаковке 25 шт.	2	Система
64	XTR704	Пистолет-распылитель XTR; 7250 фунтов/кв. дюйм; вкл. наконечник 519 RAC	1	Система
64a	XHD001	Сменное защитное устройство для наконечника RAC в корпусе	1	Система
64b	XHDxxx	Наконечник, уплотнение и прокладка RAC; символы x обозначают размер наконечника	1	Система
66	L250C4	Поршневой насос Xtreme L250C3 без фильтра	1	Насос XM50 «A»
66	244903	Комплект деталей для ремонта с уплотнениями Tuff Stack	1	Насос XM50 «A»
66	244853	Комплект деталей для ремонта с уплотнениями Xtreme	1	Насос XM50 «A»
66	L180C4	Поршневой насос Xtreme L180C3 без фильтра	1	Насос XM70 «A»
66	244901	Комплект деталей для ремонта с уплотнениями Tuff Stack	1	Насос XM70 «A»
66	244851	Комплект деталей для ремонта с уплотнениями Xtreme	1	Насос XM70 «A»
67	L220C4	Поршневой насос Xtreme L220C3 без фильтра	1	Насос XM50 «B»
67	244902	Комплект деталей для ремонта с уплотнениями Tuff Stack	1	Насос XM50 «B»
67	244852	Комплект деталей для ремонта с уплотнениями Xtreme	1	Насос XM50 «B»
67	L145C4	Поршневой насос Xtreme L145C3 без фильтра	1	Насос XM70 «B»
67	244900	Комплект деталей для ремонта с уплотнениями Tuff Stack	1	Насос XM70 «B»
67	244850	Комплект деталей для ремонта с уплотнениями Xtreme	1	Насос XM70 «B»
67a	224458	Сеточные фильтры, 30 меш; в упаковке 2 шт. (в комплект поставки не входят)	1	Насос
67a	224459	Сеточные фильтры, 60 меш; в упаковке 2 шт. (в комплект поставки не входят)	1	Насос
67b	244895	Тонкие уплотнительные кольца для фильтров, политетрафторэтилен, в упаковке 10 шт.	2	Насос
67b	262484	Средние уплотнительные кольца для фильтров, политетрафторэтилен, в упаковке 10 шт.	2	Насос
67b	262483	Толстые уплотнительные кольца для фильтров, политетрафторэтилен, в упаковке 10 шт.	2	Насос
72	15T258	Гаечный ключ для насосов Xtreme	1	Система
75	206995	Жидкость для щелевых уплотнений, 1 кварта	1	Система
88	255747	Вставные запорные клапаны циркуляции для смесительного коллектора	4-6	Запорные и обратные клапаны
88a	256239	Комплект уплотнений для вставных клапанов	4-6	Запорные и обратные клапаны
100a	223016	Комплект деталей для ремонта перепускного ограничительного клапана	2	Система
147	16A004	Флэш-диск для загрузки данных с помощью модуля USB, 4 ГБ	1	Блок управления
204a	15M483	Защитные устройства для мембран, в упаковке 10 шт.	1	Блок управления
209a	121636	Сменный электромагнитный клапан с соединителем DIN	4	Блок управления
223a	123412	Запасной ключ (парный, 1 шт.)	1	Блок управления
344a	123454	Контрольный фильтр, 5 мкм, сменный элемент	1	Средства управления потоком воздуха
501a	234098	Комплект уплотнений для старого и нового дозировочных клапанов; вкл. неметаллические детали	2	Дозировочный клапан
501b	234131	Комплект деталей для модернизации; вкл. уплотнения, стержень, седло и пневмопружину	2	Дозировочный клапан
502	245143	Клапан отбора проб в сборе	2	Дозировочный клапан
502a	245145	Комплект деталей клапана отбора проб; вкл. уплотнительные кольца, шарик, седло и зажим	2	Дозировочный клапан
505b	121139	Торцевое уплотнительное кольцо для клапана циркуляции, -210, политетрафторэтилен	2	Дозировочный клапан
507b	121399	Уплотнительное кольцо для датчика, -012, стойкая к растворителям резина	2	Дозировочный клапан
508a	256238	Комплект деталей для ремонта; вкл. уплотнения, шарики, седла и запорные стержни	1	Смесительный коллектор
508b	551387	Жидкостный манометр для установки на нижней панели, 10000 фунтов/кв. дюйм (690 бар)	1	Смесительный коллектор
508c	114434	Жидкостный манометр для установки на задней панели, 10000 фунтов/кв. дюйм (690 бар)	1	Смесительный коллектор
508d	185416	Фильтр стороны В, 40 меш (используйте инструмент 15T630)	1	Смесительный коллектор
508e	121410	Уплотнительное кольцо для фильтра, политетрафторэтилен, -113, фиксатор фильтра	1	Смесительный коллектор
508f	15T630	Инструмент для фильтра (установка кольца 121410 + отсечка П-образного кольца)	1	Смесительный коллектор
510	214037	Промывочный шаровой клапан, наружная резьба 1/4 npt(m), политетрафторэтилен	1	Смесительный коллектор
604a	106204	Главный воздушный фильтр со сменным элементом (подходит для воздушных фильтров 3/4 npt)	1	Средства управления потоком воздуха
704	257147	Кассета турбины (подходит для 255728 XM и Xtreme Mix)	1	Блок управления

Различные комплекты и вспомогательные приспособления



Не все приспособления и комплекты разрешены к применению в опасных условиях. Сведения о разрешении к применению конкретных приспособлений и комплектов см. в соответствующих руководствах.

Комплект компонентов бункера объемом 20 галлонов, 255963

Один укомплектованный двустенный бункер объемом 20 галлонов. Более подробные сведения см. в инструкции 312747.

Комплект компонентов нагревателя для бункера (240 В), 256257

Для нагревания жидкости в бункере объемом 20 галлонов. Более подробные сведения см. в инструкции 312747.

Комплект универсальных компонентов системы впуска жидкости в бункер, 256170

Для подключения любой из четырех моделей оснований, входящих в комплект поставки краскопульта ХМ, к бункеру объемом 20 галлонов. Более подробные сведения см. в инструкции 312747.

Комплект универсальных компонентов для монтажа бункера, 256259

Для прикрепления бункера объемом 20 галлонов к боковой или задней панели краскопульта ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 312747.

Комплект компонентов смесителя Twistork, 256274

Для смешивания вязких материалов в бункере объемом 20 галлонов. Более подробные сведения см. в инструкции 312769.

Комплект компонентов насоса подачи Т2, 256275

Для подачи вязких материалов из бункера объемом 20 галлонов в краскопульт ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 312769.

Комплект компонентов насоса подачи 5:1, 256276

Для подачи вязких материалов из бункера объемом 20 галлонов в краскопульт ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 312769.

Комплект компонентов держателя и бункера объемом 7 галлонов, 256260 (зеленый) 24N011 (Синий)

Один бункер объемом 7 галлонов с держателями. Бункер крепится к боковой или задней панели краскопульта ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 406699.

Комплект компонентов устройства подачи жидкости в барабан 2:1, 256232

Один комплект компонентов насоса подачи Т2 и один набор компонентов смесителя Twistork для смешивания и подачи вязких материалов из барабана объемом 55 галлонов в краскопульт ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 312769.

Комплект компонентов устройства подачи жидкости в барабан 5:1, 256255

Один комплект компонентов насоса подачи 5:1 и один набор компонентов смесителя Twistork для смешивания и подачи вязких материалов из барабана объемом 55 галлонов в краскопульт ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 312769.

Комплект компонентов системы подогрева бункера и шланга, 256273

Для циркуляции нагретой водяной смеси через бункеры объемом 20 галлонов, шланг с подогревом и нагреватель Viscon HP. Более подробные сведения см. в инструкции 313259.

Комплект компонентов сушилки-влагопоглотителя, 256512

Для применения совместно с бункерами объемом 20 галлонов. Более подробные сведения см. в инструкции 406739.

Комплект компонентов заливщика, 256262

Для прикрепления заливщиков к раме краскопульта ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 406690.

Комплект компонентов стеллажа для шланга, 256263

Для прикрепления к боковой, передней или задней панели краскопульта ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 406691.

Комплект клапанов и фильтра основания, 256653

Для фильтрации материала, поступающего из насоса подачи в отверстие для жидкости краскопульта ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 312770.

Комплект компонентов блока питания шланга с электроподогревом, 256876

Для отслеживания и контроля температуры жидкости в нагреваемых шлангах низкого напряжения. Более подробные сведения см. в инструкции 313258.

Комплект деталей двухкомпонентного главного шланга с подогревом, 5000 фунтов/кв. дюйм

Набор для подключения дополнительных секций к шлангу с электроподогревом.

Деталь	Описание
248907	Набор компонентов шланга с подогревом, внутренний диаметр 1/4" x внутренний диаметр 3/8", длина 1,54 м (50').
248908	Набор компонентов шланга с подогревом, внутренний диаметр 3/8" x внутренний диаметр 3/8", длина 50'.

Комплект компонентов устройства подачи жидкости в барабан 10:1, 256433

Для подачи высоковязких материалов из барабана объемом 55 галлонов в краскопульт ХМ. Более подробные сведения см. в инструкции 312769.

Комплект деталей запорного и обратного клапанов, 255278

Для замены запорного или обратного клапана. Более подробные сведения см. в инструкции 313343.

Комплект деталей для модернизации генератора переменного тока, 256991

Для преобразования блока питания краскопульта ХМ от сети переменного тока в блок питания от искробезопасного генератора переменного тока. Более подробные сведения см. в инструкции 313293.

Комплект деталей смесительного коллектора, 255684

Более подробные сведения см. в инструкции 312749.

Комплект деталей дистанционного смесительного коллектора с рамой, 256980

Для преобразования оборудования в дистанционный смесительный коллектор с защитным устройством. Более подробные сведения см. в инструкции 312749.

Комплект деталей ограничительного клапана, 24F284

Для дозировочного отверстия В на дистанционных смесительных коллекторах. Используется для модернизации выпущенных ранее краскопультов ХМ без клапана на выпускном отверстии В.

Гаечный ключ для ограничительного клапана, 126786


Функция: Отрегулируйте ограничитель (509). См. стр.76.

Гаечный ключ для смачиваемых крышек насосов Xtreme, 15T258

Гаечный ключ для фильтров насосов Xtreme, 16G819

Размеры оборудования

Размеры системы без бункеров




Размеры системы с бункерами

Два бункера объемом

20 галлонов


**Установка на
боковой панели**



Два бункера объемом

20 галлонов


**Установка на
задней панели
(Вид сверху)**




ti21283a

Размеры системы с бункерами

Один бункер объемом 20 галлонов и один бункер объемом 7 галлонов



Два бункера объемом
7 галлонов



Технические характеристики

Диапазон пропорции смешивания	1:1 – 10:1 (с шагом 0,1)
Область допустимых значений пропорции смешивания (до подачи сигналов)	+/- 5%
Скорость потока	
Минимальная	0,95 л/мин (1 квarta/мин)*
Максимальная.	11,4 л/мин (3 галлона/мин)*
Пределы вязкости жидкости	200–20 000 сП (жидкости с повышенной вязкостью можно смешивать с помощью нагревания, циркуляции и (или) подачи под давлением)
Фильтрация жидкости	60 меш (238 мкм) на выходе из насоса (в состав некоторых моделей узел фильтра не входит)
Воздухоприемник	Внутренняя резьба 3/4 npt(f)
Впускные отверстия для жидкости без комплектов подачи	Наружная резьба 11/4 npt(m)
Максимальное рабочее жидкостное давление смеси распыляемых материалов	
50:1.	35,8 МПа (358 бар, 5200 фунтов/кв. дюйм)
70:1.	43,5 МПа (435 бар, 6300 фунтов/кв. дюйм)
Максимальная температура жидкости	71°C (160°F)
Диапазон давления подачи воздуха	0,35–1,0 МПа (3,5–10,3 бар, 50–150 фунтов/кв. дюйм)
Максимальное устанавливаемое давление воздуха в насосе	
50:1.	0,74 МПа (7,4 бар, 105 фунтов/кв. дюйм)
70:1.	0,60 МПа (6,0 бар, 85 фунтов/кв. дюйм)
Максимальное давление подаваемой жидкости на входе в насос.	1,7 МПа (17 бар, 250 фунтов/кв. дюйм)
Максимальное потребление воздуха в условиях давления 0,7 МПа (7,0 бар, 100 фунтов/кв. дюйм) в стандартных куб. футах/мин (м ³ /мин)	1,96 м ³ /мин на л/мин (70 стандартных куб. футов/мин на галлон/мин)
Диапазон температур окружающей среды	
Эксплуатация	0–57°C (32–135°F)
Хранение	-1–71°C (30–160°F)
Класс условий окружающей среды	Применение в закрытых помещениях и на открытых площадках Высота над уровнем моря до 4000 м Максимальная относительная влажность до 99% в условиях температуры не более 54°C (130°F) Степень загрязнения окружающей среды (11) Категория перенапряжений (2)
Звуковое давление	86 дБА в условиях давления 0,7 МПа (7 бар, 100 фунтов/кв. дюйм)
Звуковая мощность	98 дБА в условиях давления 0,7 МПа (7 бар, 100 фунтов/кв. дюйм)
Материалы деталей, входящих в соприкосновение с жидкостями	
Всасывающие трубы.	Алюминий
Промывочный насос.	Карбид, политетрафторэтилен, нержавеющая сталь, сверхвысокомолекулярный полиэтилен
Шланги.	Полиамид
Насосы (A и B).	Углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь 17-RH, 303, 440, цинковое и никелевое покрытие, ковкое железо, карбид вольфрама, политетрафторэтилен
Дозировочные клапаны	Углеродистая сталь, никелевое покрытие, карбид, полиэтилен, кожа
Коллектор	Углеродистая сталь, никелевое покрытие, карбид, нержавеющая сталь 302, политетрафторэтилен, сверхвысокомолекулярный полиэтилен
Смеситель	Корпус из нержавеющей стали с элементами из ацетали
Пистолет-распылитель	См. инструкцию по эксплуатации пистолета-распылителя
Размеры	См. раздел Размеры оборудования , стр. 82
Вес	Базовый краскопульт (модели XM1A00 и XM5A00) 336,87 кг (742 фунта) (Для определения веса конкретной модели следует прибавить вес ее компонентов к весу базового краскопульта. См. инструкции по эксплуатации соответствующих компонентов.)

* Минимальная скорость потока жидкости зависит от распыляемого материала и возможностей в области перемешивания жидкости. Испытайте распыляемый материал, чтобы определить скорость потока.

Стандартная гарантия компании Graco

Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco и маркированном ее наименованием, на дату его продажи первоначальному покупателю, который приобретает его с целью эксплуатации, отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением условий каких-либо особых, расширенных или ограниченных гарантий, опубликованных Graco, компания обязуется в течение двенадцати месяцев со дня продажи отремонтировать или заменить любую часть оборудования, которая будет признана Graco дефектной. Настоящая гарантия действует только при условии, что оборудование установлено, используется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.

Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые неисправности, повреждения или износ, возникшие в результате неправильной установки или эксплуатации, абразивного истирания, коррозии, недостаточного или неправильного обслуживания оборудования, проявлений халатности, несчастных случаев, внесения изменений в оборудование или применения деталей, изготовленных которых не является компания Graco. Кроме того, компания Graco не несет ответственности за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования Graco с устройствами, принадлежащими, оборудованием или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо неправильным проектированием, изготовлением, установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройств, принадлежащих, оборудования или материалов, которые не были поставлены компанией Graco.

Настоящая гарантия действует при условии предварительной оплаты возврата оборудования, в котором предполагается наличие дефектов, уполномоченному дистрибутору компании Graco для проверки наличия заявленных дефектов. Если факт наличия предполагаемого дефекта подтверждается, компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые дефектные детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если проверка не выявит каких-либо дефектов выполненных работ и материалов, ремонт будет осуществлен по разумной цене, которая может включать в себя стоимость работ, деталей и доставки оборудования.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕНОЙ ЦЕЛИ.

Указанные выше условия определяют рамки обязательств компании Graco и меры судебной защиты покупателя в случае какого-либо нарушения условий гарантии. Покупатель согласен с тем, что применение других средств судебной защиты (в том числе при возникновении случайных, косвенных убытков, потери прибыли, продаж, ущерба людям или собственности либо случайного или косвенного урона) невозможно. Все претензии в случае нарушения гарантии должны быть предъявлены в течение 2 (двух) лет со дня продажи.

КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ЧАСТИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕНОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОМПОНЕНТОВ, ПРОДАВАЕМЫХ, НО НЕ ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ GRACO.

На указанные изделия, проданные, но не изготовленные компанией Graco (такие как электродвигатели, выключатели, шланги и т. д.), распространяются гарантии их изготовителя, если такие имеются. Компания Graco обязуется предоставить покупателю помочь (в разумных пределах) в оформлении претензий в случае нарушения этих гарантий.

Компания Graco ни в коем случае не принимает на себя ответственность за косвенные, случайные убытки, убытки, определяемые особыми обстоятельствами, либо последующий ущерб в связи с поставкой компанией Graco оборудования в соответствии с данным документом или комплектующими, использованием каких-либо продуктов или других товаров, проданных по условиям настоящего документа, будь то в связи с нарушением договора, нарушением гарантии, небрежностью со стороны компании Graco или в каком-либо ином случае.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Сведения о компании Graco

Чтобы ознакомиться со свежей информацией о продукции Graco, посетите веб-сайт www.graco.com.

ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ, обратитесь к дистрибутору компании Graco или позвоните по указанному ниже телефону, чтобы выяснить контактные данные местного дистрибутора.

Телефон: 612-623-6921; **бесплатный номер:** 1-800-328-0211; **факс:** 612-378-3505

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию об оборудовании на момент публикации.

Компания Graco оставляет за собой право вносить изменения в любой момент без предварительного уведомления.

Информация о патентах представлена на сайте www.graco.com/patents.

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 313289

Главный офис компании Graco: США, Миннеаполис
Международные представительства: Бельгия, Китай, Корея, Япония

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

© Graco Inc., 2009. Все производственные помещения компании Graco зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001.

www.graco.com

Пересмотрено в марте 2013 г.